



Volkswagen Transporter Multivan Trendline

EZ 07/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 120.921km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Trendline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Multivan Trendline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZHH006359	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.921km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 108.784km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Elektronische Schiebetür hinten rechts schleift beim öffnen und schließen

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenspiegel abblendbar
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Campingtisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

• Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth	• Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
• Radstand 3000 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
• Servolenkung	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenblenden mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
• Zuheizer	• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
• Original Fahrzeug Farbe: BAMBUSGARDEN GREEN	



Sonderausstattung


• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Audiosystem Composition Colour (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)
• Ausführung: BlueMotion Technology	• Bodenbelag: Teppich verstärkt
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Kraftstofftank: 80 Ltr.
• Lackierung: Metallic-Lackierung	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Multifunktionsanzeige Plus	• Radkappen
• Raucher-Paket	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Zuziehhilfe für Heckklappe	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Lautsprecher (6)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
• Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.07.2016	0603	BUT004542	2	1	75/3000	157
M1	AC		4904-5006		1904-1904	
WV22Z27H2HH006359		9	1950-1990		1946-1946	
VOLKSWAGEN, VW			-	100	-	
7HC			155	3000	3000	
MCXGB300X0			1610	1575	-	
NNFM5221116NVR27MMG02L63272			1610	1575	-	
			73	2375	72	
MULTIVAN			2200	750	7	-
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R16C 107T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/65 R16C 107T			
Kombilimousine			-			
715/2007*136/2014W					6	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0220*43			
Diesel			26.05.2016	K	PQ339756	
0002	36W0	1968				
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2500						
BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:490						
OKG*BIS 8% STEIG.*5200*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK:						
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM						
/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE BIS 2298*STUF						
E FM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGTG*						



15:59

SPZ-Prüfung nach §29 StVG
 fächer Nr.: H143251105 vom 24.09.2025, TÜV Hessen

9 von 10	(3) Ort und Datum der Prüfung: Kassel, 26.09.2025 Fz.-start-Nr.: W22227HzH000359 (5) Fz.-klasse: M1 / AC Fz.-typ: 063 (4) TSN / VIN: BU / 00064 Kilometerstand: 103640 km Motor: B3 09.23
----------	---

ausg. geprüft und abschließend folgendes Ergebnis festgestellt:

(8) Nächste HU:	Wiederverföhrung:
09.27	---

Hf. Das Ergebnis dieser Untersuchung gilt nur in Zusammenhang mit der

—

zuwendungsberichtes.

Unters. Nr.: 50277

FSD-Version: 4.28.6.3

herst: 15.97 €

anlassend de

rganisation:

hungsorganisation:

0 aufgeführten Anmerkungen und/

Stempel



Bemerkung:

—G00

3.03 € (19%)

Brutto

res.cloudinary.com

1	Auswahl des Kulturen / Werten	1	1	20	Hochschulprüfung (engl.)	150			
2	Auswahl der Arbeitsmethode	2	2	20	Spezielle Auswahl (220 mg)	1800	1	1800	
3	Lage der Arbeitsmethode	3	3	30	Neu- / Modifikation				
	(Stärkung) Verfestigung der Arbeitsmethode								
4	Auswahl des	4	4	30	Auswahl	20000	10000	10000	10000
4.1	Auswahl des (engl.)	4.1	4.1	30	Auswahl	20000	10000	10000	10000
5	Länge des	5	5	30	Auswahl des Arbeitsmittels	10000	10000	10000	10000
6	Stärke des	6	6	40	Gute des Aufbaus	10000	10000	10000	10000
7	Stärke des	7	7	40	Gute des Aufbaus	10000	10000	10000	10000
12	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12	12	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.1	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.1	12.1	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.2	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.2	12.2	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.3	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.3	12.3	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.4	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.4	12.4	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.5	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.5	12.5	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.6	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.6	12.6	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.7	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.7	12.7	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.8	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.8	12.8	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.9	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.9	12.9	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.10	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.10	12.10	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.11	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.11	12.11	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.12	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.12	12.12	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.13	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.13	12.13	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.14	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.14	12.14	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.15	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.15	12.15	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.16	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.16	12.16	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.17	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.17	12.17	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.18	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.18	12.18	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.19	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.19	12.19	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.20	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.20	12.20	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.21	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.21	12.21	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.22	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.22	12.22	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.23	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.23	12.23	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.24	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.24	12.24	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.25	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.25	12.25	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.26	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.26	12.26	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.27	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.27	12.27	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.28	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.28	12.28	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.29	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.29	12.29	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren	6	6.15.11.12.16	1.2.14.1.7	
12.30	Wasser in Kombination / Umwelt (engl.)	12.30	12.30	40	Anzahl und Anordnung der Faktoren				

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)




Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)