



Audi A3 Sportback

EZ 12/2018 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 171.880km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 66***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 30 1.0 TFSI EU6, sport, 2016 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8V9JA143541	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.880km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 144.683km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Rost, Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	95
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral
- Karosserie: 4-türig

• Kindersicherung, manuell	• Knieairbag Beifahrerseite
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
• Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TFSI	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Nichtraucher-Paket	• Parkbremse elektro-mechanisch
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle	• Wagenheber
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSBLAU



Sonderausstattung

• Allwetter-/ Ganzjahresreifen	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Connectivity-Paket	• Dachhimmel Stoff, schwarz
• Einparkhilfe hinten (APS)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Metallic-Lackierung	• Mittelarmlehne vorn
• Sitzheizung vorn	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Audi music interface	• Audi Smartphone Interface
• Vorbereitung Navigationssystem	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Technical specifications and identification data for an Audi vehicle, including chassis number, engine number, and other relevant information.

Registration document (Zulassungsbescheinigung Teil I) issued by the Federal Motor Vehicle Authority (Kraftfahrt-Bundesamt) for an Audi vehicle.

Audi EG - Übereinstimmungsbescheinigung (Audi EG - Conformity Certificate) for an Audi vehicle, detailing technical specifications and conformity with EU regulations.

Technical specifications and identification data for an Audi vehicle, including chassis number, engine number, and other relevant information.



Werkstatthistorie	
8 Einträge · 2018 - 2025	
04.07.2025	Werkstattbesuch
144683 km (+19639 km)	
Am Gneisenaufloz 9, 66538 Neunkirchen, Germany	
• Prüfung	
• Zündkerze	
08.10.2024	Werkstattbesuch
125044 km (+20350 km)	
Am Gneisenaufloz 9, 66538 Neunkirchen, Germany	
• Ölwechsel-Service	
22.01.2024	Werkstattbesuch
104694 km (+12601 km)	
Am Gneisenaufloz 9, 66538 Neunkirchen, Germany	
• Zusätzliche Arbeit	
• Staub- und Pollenfilter	
• Wechsel der Bremsflüssigkeit	

24.07.2023	Werkstattbesuch
92093 km (+31762 km)	
Am Gneisenaufloz 9, 66538 Neunkirchen, Germany	
• Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
• Luftfilterelement	
23.03.2022	Werkstattbesuch
60331 km (+5289 km)	
Am Gneisenaufloz 9, 66538 Neunkirchen, Germany	
• Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
• Zündkerze	
09.12.2021	Werkstattbesuch
55042 km (+23675 km)	
Am Gneisenaufloz 9, 66538 Neunkirchen, Germany	
• Zusätzliche Arbeit	
• Staub- und Pollenfilter	
• Wechsel der Bremsflüssigkeit	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Rost, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)