



Peugeot 3008 Allure

EZ 11/2020 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 79.803km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 3008 Allure [DE - SUV5 1.5 BlueHDi 130 EU6d-T, Allure, 2017 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN VF3MCYHZRLS256705	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 79.803km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 62.160km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 148g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Active City Brake)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontschürze verchromt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- Blinkleuchten LED
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

• Getriebe Automatik - (8-Stufen)	• Getränkehalter vorn
• GT-Line-Paket	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckleuchten LED, 3D-Optik	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Dekoreinlagen in Carbon-Optik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite	• Kombiinstrument digital
• Kopf-Airbag-System	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Leseleuchten vorn und hinten, 2 Deckenleuchten hinten
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne vorn
• Mobile Online Dienste Mirror Screen	• Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
• Parkbremse elektrisch	• Pyrotechnischer Gurtstraffer
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2675 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwischer mit Regensensor
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Startanlage Keyless System	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Türzierleisten verchromt
• Verzurösen Laderaum	• Vorrüstung für Standheizung Webasto
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)
• Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)	• Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Schnittstelle	• Außenspiegel anklappbar
• Einparkhilfe hinten	• Antischlupfregelung (ASR)
• Kopfstützen hinten verstellbar	



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB mit Farbdisplay | • Dachfarbe schwarz |
| • Dachreling (Aluminium) | • Easy-Paket |
| • Full-LED-Paket | • Gepäckraumboden verschiebbar, variabel |


- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Panorama-Schiebedach mit Intervallschaltung und Einklemmschutz
- Sitzheizung vorn
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera
- Scheinwerfer Full-LED
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sonderlackierung Ultimate Rot mit Perleffekt (Absolute)
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Rückfahrkamera mit 360° Umgebungsansicht
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Blinkleuchten LED mit Lauflicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











24.11.2020	3003	AZI001064	2	01	96	/3750	192
M1	AF		4447-4447	1841-1841			
VF3MCYH2RLS256705	X		1623-1623	1505-1505			
PEUGEOT							
M			138	1990	1990		
C			1150	1050			
YH2R-C2P000			1150	1050			
			74	2813	69		
3008			1300	750	5		
PEUGEOT (F)			225/55 R18 102V				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R18 102V				
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*2018/1832AM							
EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I							
Diesel							
0002	36AM	1499					
WW.AHK LT.EGTG*							

[illegible]

sch Kontrolle zur Hauptuntersuchung gemacht. Ergebnis:
29 StVZO
Prüfungsbescheid vom Bescheid 31.04.2022
Bescheid Nr. 007912700617
Berichte-Nr. 007912700617
vom 21.04.2022, 10:56
zu Bericht-Nr. 007912700616
HU-Prüfsitz. 07ENH9GL 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihre Fahrzeug ist ohne festgestellte
Mängel.
Eine Wiederbefahrung ist nicht
erforderlich.
Die Plakette wurde sogeteilt mit
angereicht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist
fällig in März 2028.

HINWEIS
Ihr Rufingeleiter
Karl-Heinz Loden
Karl-Heinz Loden

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

29 StVZO
Prüfungsbescheid vom Bescheid 31.04.2022
Bescheid Nr. 007912700617
Berichte-Nr. 007912700617
vom 21.04.2022, 10:56
zu Bericht-Nr. 007912700616
HU-Prüfsitz. 07ENH9GL 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihre Fahrzeug ist ohne festgestellte
Mängel.
Eine Wiederbefahrung ist nicht
erforderlich.
Die Plakette wurde sogeteilt mit
angereicht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist
fällig in März 2028.

HINWEIS
Ihr Rufingeleiter
Karl-Heinz Loden
Karl-Heinz Loden

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

1. **Unternehmenskennung**
 2. **Unternehmensname**
 3. **Adresse**
 4. **Telefon**
 5. **Fax**
 6. **E-Mail**
 7. **Webseite**
 8. **Branchen**
 9. **Produkte**
 10. **Dienstleistungen**
 11. **Vertriebswege**
 12. **Vertriebsgebiete**
 13. **Vertriebspartner**
 14. **Vertriebskanäle**
 15. **Vertriebszeiten**
 16. **Vertriebsstellen**
 17. **Vertriebsbeauftragte**
 18. **Vertriebsbeauftragte**
 19. **Vertriebsbeauftragte**
 20. **Vertriebsbeauftragte**
 21. **Vertriebsbeauftragte**
 22. **Vertriebsbeauftragte**
 23. **Vertriebsbeauftragte**
 24. **Vertriebsbeauftragte**
 25. **Vertriebsbeauftragte**
 26. **Vertriebsbeauftragte**
 27. **Vertriebsbeauftragte**
 28. **Vertriebsbeauftragte**
 29. **Vertriebsbeauftragte**
 30. **Vertriebsbeauftragte**
 31. **Vertriebsbeauftragte**
 32. **Vertriebsbeauftragte**
 33. **Vertriebsbeauftragte**
 34. **Vertriebsbeauftragte**
 35. **Vertriebsbeauftragte**
 36. **Vertriebsbeauftragte**
 37. **Vertriebsbeauftragte**
 38. **Vertriebsbeauftragte**
 39. **Vertriebsbeauftragte**
 40. **Vertriebsbeauftragte**
 41. **Vertriebsbeauftragte**
 42. **Vertriebsbeauftragte**
 43. **Vertriebsbeauftragte**
 44. **Vertriebsbeauftragte**
 45. **Vertriebsbeauftragte**
 46. **Vertriebsbeauftragte**
 47. **Vertriebsbeauftragte**
 48. **Vertriebsbeauftragte**
 49. **Vertriebsbeauftragte**
 50. **Vertriebsbeauftragte**
 51. **Vertriebsbeauftragte**
 52. **Vertriebsbeauftragte**
 53. **Vertriebsbeauftragte**
 54. **Vertriebsbeauftragte**
 55. **Vertriebsbeauftragte**
 56. **Vertriebsbeauftragte**
 57. **Vertriebsbeauftragte**
 58. **Vertriebsbeauftragte**
 59. **Vertriebsbeauftragte**
 60. **Vertriebsbeauftragte**
 61. **Vertriebsbeauftragte**
 62. **Vertriebsbeauftragte**
 63. **Vertriebsbeauftragte**
 64. **Vertriebsbeauftragte**
 65. **Vertriebsbeauftragte**
 66. **Vertriebsbeauftragte**
 67. **Vertriebsbeauftragte**
 68. **Vertriebsbeauftragte**
 69. **Vertriebsbeauftragte**
 70. **Vertriebsbeauftragte**
 71. **Vertriebsbeauftragte**
 72. **Vertriebsbeauftragte**
 73. **Vertriebsbeauftragte**
 74. **Vertriebsbeauftragte**
 75. **Vertriebsbeauftragte**
 76. **Vertriebsbeauftragte**
 77. **Vertriebsbeauftragte**
 78. **Vertriebsbeauftragte**
 79. **Vertriebsbeauftragte**
 80. **Vertriebsbeauftragte**
 81. **Vertriebsbeauftragte**
 82. **Vertriebsbeauftragte**
 83. **Vertriebsbeauftragte**
 84. **Vertriebsbeauftragte**
 85. **Vertriebsbeauftragte**
 86. **Vertriebsbeauftragte**
 87. **Vertriebsbeauftragte**
 88. **Vertriebsbeauftragte**
 89. **Vertriebsbeauftragte**
 90. **Vertriebsbeauftragte**
 91. **Vertriebsbeauftragte**
 92. **Vertriebsbeauftragte**
 93. **Vertriebsbeauftragte**
 94. **Vertriebsbeauftragte**
 95. **Vertriebsbeauftragte**
 96. **Vertriebsbeauftragte**
 97. **Vertriebsbeauftragte**
 98. **Vertriebsbeauftragte**
 99. **Vertriebsbeauftragte**
 100. **Vertriebsbeauftragte**



The image shows an open car maintenance logbook. The left page is titled "WARTUNGSNACHWEIS" and the right page is titled "WARTUNG". Both pages have a section for "Regelmäßige Wartung" (Regular Maintenance) with a stamp from "Joachim Lauber e.K." dated "12.08.2005". The stamp includes the text "Regelmäßige Wartung", "Reparaturbetrieb Nirala Fahrzeugreparatur", "Herrn Straße 36 - 40557 Worms", and "Telefon 03235 / 468 303". The logbook is being held by a hand, and the background shows a car wheel.

PHILIP L. COE

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)