



Ford C-MAX

EZ 02/2018 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 96.546km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVJL28466	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.546km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 55.927km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Komfortsitze vorn
- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- | | |
|---|--|
| • Kopfstützen hinten verstellbar | • Kühlergrill mit Edelstahlinsatz |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Leseleuchten im Fond |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß | • Mittelkonsole Premium |
| • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • AUX-IN-Anschluss | • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Business-Paket 2 |
| • Fahrassistenz-System: Active City Stop | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Farbdisplay für Bordcomputer | • Ford SYNC 3 mit Navigation |
| • Frontscheibe heizbar | • Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen) |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Sitzheizung vorn |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service		Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten	
Handstempel Datum: 06.01.2020 Kilometer: 35630 Handstempel: 179076 Unterschrift: [Signature] Nachweis Service Shop: 3120	Handstempel Datum: 06.01.2020 Kilometer: 35630 Handstempel: 179076 Unterschrift: [Signature] Nachweis Service Shop: 3120	Handstempel Datum: 06.01.2020 Kilometer: 35630 Handstempel: 179076 Unterschrift: [Signature] Nachweis Service Shop: 3120	Handstempel Datum: 06.01.2020 Kilometer: 35630 Handstempel: 179076 Unterschrift: [Signature] Nachweis Service Shop: 3120
Handstempel Datum: 11.08.22 Kilometer: 65288 Handstempel: 80433 Unterschrift: [Signature] Nachweis Service Shop: 08/22	Handstempel Datum: 11.08.22 Kilometer: 65288 Handstempel: 80433 Unterschrift: [Signature] Nachweis Service Shop: 08/22	Handstempel Datum: 11.08.22 Kilometer: 65288 Handstempel: 80433 Unterschrift: [Signature] Nachweis Service Shop: 08/22	Handstempel Datum: 11.08.22 Kilometer: 65288 Handstempel: 80433 Unterschrift: [Signature] Nachweis Service Shop: 08/22
Handstempel Datum: 14.08.2022 Kilometer: 55972 Handstempel: 260812 Unterschrift: [Signature] Nachweis Service Shop: 08/2023	Handstempel Datum: 14.08.2022 Kilometer: 55972 Handstempel: 260812 Unterschrift: [Signature] Nachweis Service Shop: 08/2023	Handstempel Datum: 14.08.2022 Kilometer: 55972 Handstempel: 260812 Unterschrift: [Signature] Nachweis Service Shop: 08/2023	Handstempel Datum: 14.08.2022 Kilometer: 55972 Handstempel: 260812 Unterschrift: [Signature] Nachweis Service Shop: 08/2023



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Verformung)



Dach (Verformung)