



Volkswagen Golf Comfortline

EZ 11/2009 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 190.615km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2008 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZAW197879	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 190.615km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 157.749km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Lampenkontroll Leuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- | | |
|---|--|
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Mittelarmlehne |
| • Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm) | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: SILVER LEAF WHITE GOLD | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze: Komfortsitze vorn |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Taschenhaken im Gepäckraum | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Antennen-Diversity | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer | • Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Licht- und Sicht-Paket 1 | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Multimediabuchse MEDIA-IN |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Raucher-Paket |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











12.11.2009	0503	AMK00065X	02	01	0090/05000	20
1	AC		04199-04308	-	-	1786
VWZZZ1KZAW197879	9		1461-1500	-	-	0129
VOLKSWAGEN, VW				00075		
TK			144	001820		00182
ACCAXAXO			00990	00880		
M6FM62S02IN7MGN1			00990	00880		
GOLF			075	03750	072	
VOLKSWAGEN-VW			01300	0640	005	
z.z. Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91H			
Kombilimousine			195/65 R15 91H			
7/5/2007*692/2008A						
EUROS:A;PI/CI; M, N1 I						
benzin						
0001	35A0	01390				
1/F.2:+40 U. 7.2/8.2:+50						
b. Anhangetrieb*0.1:1600						
s 8% Steig.*zul. Ges-Gew.d. Luges max.3160kg*						
Fahrzeug						
st mit Anh.kuppl. werksseitig verbaut und M.spez. Fahrn.						
Stabi.Syst.f. Anh.Betr.f. Temp. 100 km/h gem.3. Aend.						
0.z.9. Aush.Vo.z. STVO*ww.AHK lt. EG TG*						



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde, 12.11.2009

12.11.2009

12.11.2009

DS00194

VOLKSWAGEN, VW
19
ACCAXAXO
M6FM62S02IN7MGN1
GOLF
z.z. Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
7/5/2007*692/2008A
EUROS:A;PI/CI; M, N1 I
benzin
0001
35A0
01390

1915 001207 04100 20075 000 JA
20075 001207 04100 20075 000 JA
191

VOLKSWAGEN AG
12.11.2009

VOLKSWAGEN-VW
Typ: 1K
Var./Ver./Aust.: AC
Antriebsart: ACCAXAXO / FM6FM62S02IN7MGN1
Emissionsschl.: EURO5:A;PI/CI; M, N1 I
zGM: 1820 kg
Letzte HU: 04.2023
Kundenkennzeichen: FSD, HU/Mangel: 4.28.4.2/2.0.29
Vorberichtsnummer: 0DE0HAM0LUL034448 vom 05.06.2025

(8) Nächste HU
August 2027

Prüfplakette
zugeteilt

16.39 EUR
19.50 EUR
Brutto 19.50 EUR

VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbesccheinigung
12.11.2009

Der Unterschriftsberechtigter bestätigt, dass das Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke: VOLKSWAGEN, VW
0.2 Typ: ACCAXAXO
0.3 Variante: F6MF6M62S02IN7MGN1
0.4 Fahrzeugklasse: M1
0.5 Name und Anschrift des Herstellers: Volkswagen AG, D-38440 Wolfsburg
0.6 Änderung des Fahrzeugtyps: auf der linken Seite, rechts B: nicht geändert
0.7 Änderungsperiode der Fahrzeug-Identifizierungsnummer auf den Fahrzeugtyp: WNKZZZ1KZAW197879
Rechts im Motorraum

mit dem in der EG-Typengenehmigungsnummer von: 01200119101204220
25.09.2009

beschriebenen verfahrenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.

Das Fahrzeug kann auf Schweißarbeiten, die eine Veränderung der Bauart darstellen, und in jedem anderen Fall, der die Sicherheit des Fahrzeuges beeinträchtigt, eine weitere Typengenehmigung zugelassen werden.

Wolfsburg, den: 04.11.2009
Dr. F. v. Buth
F. v. Buth
Leiter Typisierung

[illegible]A stack of papers, including a white envelope and a blue folder, with two car keys and a blue tag resting on top, placed on a car seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt




Motorhaube (Delle)




Türe hinten links (Delle)




Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)




Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt



Innenraum (Diverse Schäden)