



Mercedes-Benz CLS 350 BlueTec / d

EZ 03/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 133.963km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 59***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLS 350 BlueTec / d [DE - Kb5 CLS 350 BlueTEC / d EU6, Shooting Brake d, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2189261A179636	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 133.963km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 61.746km	Letzter Service am 11/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben,
Riss/Bruch,
Ungleichmäßig
abgefahren



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	110	Beifahrtür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv; Anhängerkupplung lässt sich nicht ausklappen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten

- | | |
|--|---|
| • Mittelarmlehne hinten mit Fach | • Modellbezeichnung geändert (mit Code) |
| • Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT | • PRE-SAFE-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tempomat |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperr |
| • Wärmeschutzverglasung | • Modellpflege |
| • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem: COMAND Online | • Fahrassistenz-Paket: Spur |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Metallic-Lackierung |
| • Multibeam LED | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturset (Tirefit) | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Smartphone integriert |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket) |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Tagfahrlicht LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Sport-Fahrwerk | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben, Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kerben, Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kerben, Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kerben, Riss/Bruch, Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)