

» Übersicht

Auftrags-Nr:


Besichtigt am:

20.08.2026 10:20


Berichts-Nr:

FIN:

WAUZZZGE6NB046654



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSN
Erstzulassungsdatum:	22.08.2022
Laufleistung:	81.043 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-dynamikorange /schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Dekoreinlagen Carbon Quadrat Struktur
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Einstiegs LED mit Projektion vorne und hinten
adaptive air suspension	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T67
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Embleme
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Ambiente-Lichtpaket plus	e-tron Ladesystem kompakt
Antriebssystem BEV	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Assistenzpaket Stadt	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Assistenzpaket Tour	Fahrzeugladekabel
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Folienbeklebung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi music interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense front	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi pre sense rear	Gewichtsbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi Smartphone Interface	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Audi virtual cockpit plus	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Heckspoiler in Wagenfarbe
Außenspiegel links, asphärisch	Heizleistung Standard
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Außenspiegelgehäuse schwarz	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang Basis	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Karosserieform Variante 2
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bluetooth-Schnittstelle	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Bordliteratur in Deutsch	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Bordwerkzeug	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Bremssättel orange lackiert, 18 Zoll	Kofferraumbodenmatte
Dachhimmel in Stoff schwarz	Komfortmittelarmlehne vorn
Dachreling schwarz	Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerterGepäckraumverriegelung
Datenmodul Europa	Komfortschlüssel, ohne Safelock
	Kopfstützen vorn

Kreuzungsassistent	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Ladedose CCS Typ 2	Progressivlenkung
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	quattro
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, schwarz, 9,5Jx21, Reifen 265/45 R21
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Räder der Serie
Leder Valcona mit S-Prägung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung
LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen	Rechtsverkehr
Linkslenker	Regionscode " ECE " für Radio
Manuell betätigte Türen	Reifen 265/45 R21 108H xl
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Mit Multifunktionskamera	Reifenreparaturset
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Rückfahrkamera
MMI Navigation plus mit MMI touch response	S line
Nichtraucherausführung	S line black edition
o.b.Abgas	S line black edition
Ohne Ablagepaket	Schalttafeloberseite und Interieurelemente unten in Kunstleder
Ohne Anhängervorrichtung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
Ohne Car2X	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll, Bremssättel orange lackiert
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Garagentoröffner	Serienqualität
Ohne Head-up-Display	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne integriertes Mautsystem	Sicherheitslenksäule
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Sitzbelegungserkennung
Ohne Kompensor	Sitzheizung vorn
Ohne Luftqualität-Paket	Sondersteuerung I/VP
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne Nachtsichtsystem	spezielles Typschild EU
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Sportlederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Sportsitze vorn
Ohne Sonnenschutzrollo	Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Standard-Klimazonen
Ohne Trennwand	Standklimatisierung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Steuerung von Aktionspreisen
Ohne Wandhalterung	Steuerungsnummer 8
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Stoßfänger S line
Ohne zusätzliche Bereifung	Tagfahrlicht
On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Optikpaket schwarz plus	Typprüfland Deutschland
Panorama-Glasdach	Variante Grundausstattung
Parkassistent mit Einparkhilfe plus	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

Zweiter Ladezugang

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Winter	Aluminium	265/45 R 21 108 W	4,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	265/45 R 21 108 W	4,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Winter	Aluminium	265/45 R 21 108 W	5,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	265/45 R 21 108 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Stoßfängerzierblende hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Alufelge hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Alufelge vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
9	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Lackieren
10	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Polieren
11	Tür vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE6NB046654

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



2 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar

Optische Wertminderung anteilig an Felgenneupreis von 1.234,20€





3 - Stoßfängerzierblende hinten - Kratzer - Smart Repair



4 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar


Optische Wertminderung anteilig an Felgenneupreis von 1.234,20€



5 - Alufelge hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar



Optische Wertminderung anteilig an Felgenreupreis von 1.234,20€





6 - Alufelge vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung

Kommentar



Optische Wertminderung anteilig an Felgenreupreis von 1.234,20€





7 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair




8 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen





9 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Lackieren



10 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Polieren




11 - Tür vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

