



Audi A4 Avant

EZ 05/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 251.342km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF41GA083399	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 251.342km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 248.780km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)



(2 mm)



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	550 	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	135	Heckklappe	105
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm)
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Bremsscheiben vorn (314 mm x 25 mm)
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Generator 100-150 A
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)

• Kältemittel R 134 A	• Ladekantenschutz (Edelstahl)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
• Original Fahrzeug Farbe: Brillantschwarz	• Raucher-Paket
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sitze vorn manuell einstellbar	• Sportsitze vorn
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Sport-Design (S-line)
• Tagfahrlicht LED	• Uni-Lackierung
• Wartung: Longlife-Service	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wendeladeboden (Ladeboden)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)	



Sonderausstattung

• Audi connect (Internetbasierende Dienste)	• Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
• Batterie 75 Ah	• Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
• Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon	• Dachhimmel Stoff, schwarz
• Dachhimmel Stoff, schwarz	• Einparkhilfe hinten (APS)
• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet	• Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
• Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)	• Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
• Farbdisplay (7,0 Zoll)	• Frontkamera (Scheibe)
• Fußgänger-Schutzsystem	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und S-Emblem	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und S-Emblem
• Licht- und Regensensor	• Mild-Hybrid-Technologie
• Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TFSI KAT (CVKB)
• Multi-Media-Interface MMI Navigation	• Pedale und Fußstütze in Edelstahl
• Pedale und Fußstütze in Edelstahl	• Reifen 245/40 R18 ..Y
• Reserverad als Notrad	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen	• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
• Sitzheizung vorn	• Sound-System Bang & Olufsen
• Sport-Fahrwerk	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze vorn	• Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt, Verformung)



Motorhaube (Riss/Bruch)




Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Steinschlag, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Rost, Steinschlag)



Dach (Rost, Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Delle, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Delle, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)