



Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L2

EZ 05/2023 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 217.636km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ/Verkaufsbezeichnung		
Mercedes-Benz	311/315/317/319 CDI RWD L2 [DE - Ka4 319 CDI RWD VI, 2021 - 2024]		
Kategorie	FIN	Kennzeichen	Laufleistung laut Tacho
Kastenwagen	W1V3MBFZ9PP556045	-	217.636km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	Polster	Leistung	Kraftstoff
06/2027 / Nicht Vorhanden	Stoff	190 PS (140 KW)	Diesel
Anzahl Schlüssel	Serviceheft	Scheckheftgepflegt	
2	Ja	Nein	
Hubraum	Bordmappe	Letzter Service	Letzter Service am
1.950 ccm	liegt vor	162.793km	08/2025
Emissionsklasse	Sitze	Türen	Getriebe-Typ
Euro 4	3	4/5	Automatikgetriebe
EZ	Farbe	Gesamtzahl der bekannten Halter	
05/2023	Blau	1	
Importfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Land der letzten Zulassung	
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland	
Untypische Vornutzung	CO2-Emissionen		Kraftstoffverbrauch
Keine	280g/km (WLTP)		10.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ablagefach oberhalb Frontscheibe
• Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite	• Abschleppöse hinten
• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrerseite
• Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Heckantrieb
• Anzeige für Waschwasserstand	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außentemperaturanzeige	• Bremsassistent
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Pannenmanagement	• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
• Fensterheber elektrisch 2-fach	• Geräuschmaßnahme außen
• Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)	• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
• Keyless-Start	• Kindersicherung
• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Leuchtweitenregelung	• LKW-Zulassung
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT

• Partikelfilter	• Radstand 3665 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro VI	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
• Start/Stop-Anlage Motor	• Tagfahrlicht
• Vlies-Batterie 92 Ah	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Wegfahrsperre	• Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
• Original Fahrzeug Farbe: STAHLBLAU	



Sonderausstattung

• 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren
• Airbag Beifahrerseite	• Akustik-Paket
• Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Batterietrennschalter 1-polig	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt	• Diebstahl-Warnanlage
• Einstiegsleuchten	• Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrwerk: Stabilisierung Stufe II	• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
• Fernbedienung für Zusatzheizung	• Feuerlöscher
• Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getränkehalter vorn	• Heckscheibe heizbar
• Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)	• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
• Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel	• Klappdeckel für Ablagefach
• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	• Kombiinstrument mit Farbdisplay
• Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.	• Kühlergrillrahmen Wagenfarbe
• Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)	• Laderaum-Paket 2
• Laderaumtrennwand mit Fenster	• Leitungskanal an Seitenwand
• Markierungsleuchten seitlich	• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")
• Navigationssystem für Multimediasystem MBUX	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Raucher-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber	• Rückspiegel innen
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED High Performance
• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite	• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
• Sitzausstattung: Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz

• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite
• Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig	• USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
• Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas	• Verkleidung Rückwand
• Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen	• Vorderachse verstärkt
• Wagenheber	• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
• Zusatzheizung (Warmwasser)	• Heckscheibenwischer
• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links	• Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
• Haltegriffe A-Säulen	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach)
• Laderaumleuchte LED	• Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
• Leitungskanal an Heckportal	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Lenkrad mit Multifunktion	• Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.05.2023	2222	BFD495256	2	01	140	3800	160
N1	BB		5932		2020		
W1V3MBFZ9PP556045	X		2331		2409-3002		
Mercedes-Benz				100			
906BB35			280	3500	3500		
L1W613508XX			1860	2250			
QG2AB3A3BECX			1860	2250			
			82	2850	71		
Sprinter			2000	750	3		
Mercedes-Benz			235/65R 16C 115R				
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t			235/65R 16C 115R				
Van							
595/2009*2019/1939E					5/-		
EUROVI: E; M; N					e1*2007/46*0301*26		
Diesel			12.09.22	K	GU420940		
0002	66E0	1950					
zu 20: max.2656*AHK lt. EGTG*S.1: max.*							

Landkreis Havelland
Zulassungsbehörde
Juni 20 27

W1V3MBFZ9PP556045
Abmeldedatum: 29.07.2026
Auftrag: 0009325987
ZulassungsExpress GmbH

Landkreis Havelland
ZULASSUNGSBEHÖRDE
I.A.

Mercedes-Benz
EG Überwachungsstelle/Fahrzeug
für zulassungsfähige Fahrzeuge

Mercedes-Benz
EG Überwachungsstelle/Fahrzeug
für zulassungsfähige Fahrzeuge

Mercedes-Benz
EG Überwachungsstelle/Fahrzeug
für zulassungsfähige Fahrzeuge

Mercedes-Benz
EG Überwachungsstelle/Fahrzeug
für zulassungsfähige Fahrzeuge

Mercedes-Benz
EG Überwachungsstelle/Fahrzeug
für zulassungsfähige Fahrzeuge

Mercedes-Benz
EG Überwachungsstelle/Fahrzeug
für zulassungsfähige Fahrzeuge

Mercedes-Benz
Servicehistorie

Mercedes-Benz	Daimler Truck AG	Datum	11.07.2025
Nutzfahrzeugzentrum Mercedes-Benz Berlin-Brandenburg		Laufleistung	162793 km
Zweigbetrieb Nauen		Service	Kleiner Service
Robert-Bosch-Straße 2 Nauen			

Mercedes-Benz	Daimler Truck AG	Datum	26.08.2024
Nutzfahrzeugzentrum Mercedes-Benz Berlin-Brandenburg		Laufleistung	102398 km
Zweigbetrieb Nauen		Service	Großer Service
Robert-Bosch-Straße 2 Nauen			

Mercedes-Benz	Daimler Truck AG	Datum	29.02.2024
Nutzfahrzeugzentrum Mercedes-Benz Berlin-Brandenburg		Laufleistung	62999 km
Zweigbetrieb Nauen		Service	Kleiner Service
Robert-Bosch-Straße 2 Nauen			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Rost, Delle)



Motorhaube (Rost, Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)