



Nissan Qashqai Visia

EZ 03/2010 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 170.063km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai Visia [DE - SUV5 2.0 EU4, visia 4x2, (Facelift) 2010 - 2010]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNJDAJ10U6054332	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.063km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.855km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und 4 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW 16V KAT
- Radstand 2766 mm
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzbank (3.Reihe) geteilt, klappbar (1/2 - 1/2)
- Rücksitzbank verschiebbar

- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Servolenkung
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Platette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im April 2027.

Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden am 07.00 Uhr festgestellt und waren am 07.21 Uhr behoben.

Anmeldung zum Antenneleihen wiederkehrender HU-Erinnerungs-Service:
dekra.de/erinnern
Ihre ID: MAAL-8547
Wir erinnern Sie gerne an Ihre nächsten Hauptuntersuchungen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte Betriebbremse Feststellbremse

	11. re.	11. li.	re.	li.
1. Achse	345 daN	321 daN	278 daN	201 daN
2. Achse	286 daN	283 daN	278 daN	201 daN
Achsmass	x = 54.7%		x = 21.2%	

Systemdaten Stand: 4.28.0

Quittung Nr.: 4278900000001465 bar Betrag erhalten

Leistungsdatum: 05.04.2025

Leistungspreis: 157,31 EUR

1. Fahrzeugdaten

2. Inspektion

3. Messwerte

4. Bremsen

5. Licht

6. Schallemissionen

7. Abgas

8. Sicherheit

9. Sonstige

10. Zusammenfassung

11. Mängel

12. Mängel

13. Mängel

14. Mängel

15. Mängel

16. Mängel

17. Mängel

18. Mängel

19. Mängel

20. Mängel

21. Mängel

22. Mängel

23. Mängel

24. Mängel

25. Mängel

26. Mängel

27. Mängel

28. Mängel

29. Mängel

30. Mängel

31. Mängel

32. Mängel

33. Mängel

34. Mängel

35. Mängel

36. Mängel

37. Mängel

38. Mängel

39. Mängel

40. Mängel

41. Mängel

42. Mängel

43. Mängel

44. Mängel

45. Mängel

46. Mängel

47. Mängel

48. Mängel

49. Mängel

50. Mängel

51. Mängel

52. Mängel

53. Mängel

54. Mängel

55. Mängel

56. Mängel

57. Mängel

58. Mängel

59. Mängel

60. Mängel

61. Mängel

62. Mängel

63. Mängel

64. Mängel

65. Mängel

66. Mängel

67. Mängel

68. Mängel

69. Mängel

70. Mängel

71. Mängel

72. Mängel

73. Mängel

74. Mängel

75. Mängel

76. Mängel

77. Mängel

78. Mängel

79. Mängel

80. Mängel

81. Mängel

82. Mängel

83. Mängel

84. Mängel

85. Mängel

86. Mängel

87. Mängel

88. Mängel

89. Mängel

90. Mängel

91. Mängel

92. Mängel

93. Mängel

94. Mängel

95. Mängel

96. Mängel

97. Mängel

98. Mängel

99. Mängel

100. Mängel

1. Fahrzeugdaten

2. Inspektion

3. Messwerte

4. Bremsen

5. Licht

6. Schallemissionen

7. Abgas

8. Sicherheit

9. Sonstige

10. Zusammenfassung

11. Mängel

12. Mängel

13. Mängel

14. Mängel

15. Mängel

16. Mängel

17. Mängel

18. Mängel

19. Mängel

20. Mängel

21. Mängel

22. Mängel

23. Mängel

24. Mängel

25. Mängel

26. Mängel

27. Mängel

28. Mängel

29. Mängel

30. Mängel

31. Mängel

32. Mängel

33. Mängel

34. Mängel

35. Mängel

36. Mängel

37. Mängel

38. Mängel

39. Mängel

40. Mängel

41. Mängel

42. Mängel

43. Mängel

44. Mängel

45. Mängel

46. Mängel

47. Mängel

48. Mängel

49. Mängel

50. Mängel

51. Mängel

52. Mängel

53. Mängel

54. Mängel

55. Mängel

56. Mängel

57. Mängel

58. Mängel

59. Mängel

60. Mängel

61. Mängel

62. Mängel

63. Mängel

64. Mängel

65. Mängel

66. Mängel

67. Mängel

68. Mängel

69. Mängel

70. Mängel

71. Mängel

72. Mängel

73. Mängel

74. Mängel

75. Mängel

76. Mängel

77. Mängel

78. Mängel

79. Mängel

80. Mängel

81. Mängel

82. Mängel

83. Mängel

84. Mängel

85. Mängel

86. Mängel

87. Mängel

88. Mängel

89. Mängel

90. Mängel

91. Mängel

92. Mängel

93. Mängel

94. Mängel

95. Mängel

96. Mängel

97. Mängel

98. Mängel

99. Mängel

100. Mängel

1. Fahrzeugdaten

2. Inspektion

3. Messwerte

4. Bremsen

5. Licht

6. Schallemissionen

7. Abgas

8. Sicherheit

9. Sonstige

10. Zusammenfassung

11. Mängel

12. Mängel

13. Mängel

14. Mängel

15. Mängel

16. Mängel

17. Mängel

18. Mängel

19. Mängel

20. Mängel

21. Mängel

22. Mängel

23. Mängel

24. Mängel

25. Mängel

26. Mängel

27. Mängel

28. Mängel

29. Mängel

30. Mängel

31. Mängel

32. Mängel

33. Mängel

34. Mängel

35. Mängel

36. Mängel

37. Mängel

38. Mängel

39. Mängel

40. Mängel

41. Mängel

42. Mängel

43. Mängel

44. Mängel

45. Mängel

46. Mängel

47. Mängel

48. Mängel

49. Mängel

50. Mängel

51. Mängel

52. Mängel

53. Mängel

54. Mängel

55. Mängel

56. Mängel

57. Mängel

58. Mängel

59. Mängel

60. Mängel

61. Mängel

62. Mängel

63. Mängel

64. Mängel

65. Mängel

66. Mängel

67. Mängel

68. Mängel

69. Mängel

70. Mängel

71. Mängel

72. Mängel

73. Mängel

74. Mängel

75. Mängel

76. Mängel

77. Mängel

78. Mängel

79. Mängel

80. Mängel

81. Mängel

82. Mängel

83. Mängel

84. Mängel

85. Mängel

86. Mängel

87. Mängel

88. Mängel

89. Mängel

90. Mängel

91. Mängel

92. Mängel

93. Mängel

94. Mängel

95. Mängel

96. Mängel

97. Mängel

98. Mängel

99. Mängel

100. Mängel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Spröde



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)