



Ford C-MAX Titanium

EZ 04/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 105.771km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF0VXXGCEVHM69422	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.771km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 57.534km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	460 	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	470 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	160	Heckklappe	155
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 6 Lautsprecher	• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Chromleisten an Seitenfenstern unten
• Dachhimmel Stoff	• Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
• Dachspoiler Wagenfarbe	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
• Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe	• Fußmatten Velours - vorn
• Fußraumleuchte vorn	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang - Typ: B6
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• KeyFree-System	• Kindersicherung elektrisch
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Komfortsitze vorn
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
• Leseleuchten im Fond	• Mittelkonsole Premium

- | | |
|---|---|
| • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Stoßfängergrill, Rahmen Chrom | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Getränkehalter vorn | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Dimmer Instrumentenbeleuchtung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC) |
| • Easy-Driver-Paket 2 | • Family-Paket |
| • Raucher-Paket | • Reserverad als Notrad |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Winter-Paket |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem | • AUX-IN-Anschluss |
| • USB-Anschluss | • Ford SYNC 3 mit Navigation |
| • Farbdisplay für Bordcomputer | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Parkpilotsystem hinten |
| • Fahrassistenz-System: Active City Stop | • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Ambiente-Beleuchtung vorn (LED) |
| • Leseleuchte vorn | • Leseleuchten im Fond |
| • Steckdose 230V | • Klappstisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














21.04.2017	8566	BEF000237	02	01	0092/06000	187
M1	AF		04379-04490		--1828	
WFOVXXGCEVHM69422		X	1600-1630		001391--	
FORD				00090		
DKA			0117	00190	001900	
MIDDIV			00980	01000		
5JC1M2			00980	01000		
			068	03750	067	
C-MAX			01200	0695	005	
FORD (D)			205/55 R16 91 H			
FZ.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/55 R16 91 H			
MEHRZWECKFAHRZEUG						
715/2007*136/2014W			GRAU		7	
EURO6;W:PI/CI; M, N1 I			13*2007/46*1103*19			
BENZIN			05.08.2016	M	WZ475593	
0001	36W0	00999				
F.1/F.2: 490 KG B. ANHÄNGEDRITZ*WW.AHK LT.EGTG*						



Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

① Datum: 15.07.2021	② Kilometerstand: 57.534	AD AUTOMATEN STAUFEN Gründl. Kfz. Abnahmebetrieb Neu- und Gebrauchtfahrzeuge Stühbekestraße 15 - Tel. 07321/99911 78312 Geislingen/Steige
③ Gewährleistung:	④ Unterschrift: M. Hoyer	
⑤ Weitere Bemerkungen:	⑥ Service-Bemerkungen: 07/2022	
⑦ Datum:	⑧ Kilometerstand:	
⑨ Richtungsinweisung:	⑩ Unterschrift:	

Handwritten notes and stamps are visible on the form, including a date stamp '07/2022' and a signature 'M. Hoyer'.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Lässt sich nicht öffnen

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)