



Audi Q3

EZ 05/2017 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 105.462km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, sport, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U0HR068103	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 105.462km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.573km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	380 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	100	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer: Optik, Antrieb ölflecht.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audi Drive Select	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel asphärisch, rechts
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
• Bremsanlage mit Rekuperationssystem	• Bremsassistent
• Dachreling (Aluminium)	• Dynamik-Fahrwerk
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	• Glanz-Paket
• Innenausstattung: Aluminium-Optik	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
• Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS	• Radstand 2603 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- | | |
|---|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Energie | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Voll-Lackierung |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audi music interface | • Ausstattungs-Paket: S line Selection |
| • Ausstattungs-Paket: Technology Selection | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug | • Exterieur-Paket S line |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Frontscheibe Akustikglas |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Perleffekt-Lackierung | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Scheinwerfer LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)