



BMW 530 d xDrive M Sport

EZ 05/2023 | Kombi | Diesel · MHEV (Mild-Hybrid) | Automatikgetriebe | 172.892km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 530 d xDrive M Sport [DE - Kb5 530 d Mild-Hybrid EU6d, xDrive M Sport, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN WBA31AJ0X0CN16361	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.892km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 286 PS (210 KW)	Kraftstoff Diesel · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 165.921km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (WLTP)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(4 mm)

Kerben,
vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(4 mm)

Kerben,
vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte LED	• Aktive Motorhaube
• Ambiente-Beleuchtung	• Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
• Auspuffanlage trapezförmig, links/rechts	• Ausstattungs-Paket: Connected Professional
• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz	• BMW Live Cockpit Professional
• Blinkleuchten LED	• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
• Chrome-Line Exterieur	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Dynamische Bremsleuchte	• Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
• Fondorientierte Mittelkonsole	• Fußmatten Velours
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getränkehalter	• Getränkehalter vorn und hinten
• Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Karosserie: 5-türig
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Leuchtweitenregelung (automatisch)
• Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend	• M Sport

- | | |
|---|--|
| • Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Modellpflege | • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) |
| • Nebelschlussleuchte(n) | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ METALLIC | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Service-System: Remote Services | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec | • Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto) |
| • Vorbereitung Fahrerassistenzsystem I | • WLAN-Hotspot |
| • Warndreieck | • Aerodynamik-Paket M-Technic |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Dachreling schwarz |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Licht- und Regensensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) | • Armauflage vorn |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Lenkrad (Leder M-Technic) |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Sitze vorn teilelekt. verstellbar |
| • Bordcomputer | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Alarmanlage |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Bremsassistent |
| • Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) | • Dynamische Traction Control (DTC) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter | • Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Heckleuchten LED | • Rußpartikelfilter |
| • Antriebsart: xDrive (Allrad) | • Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen) |
| • Luftfederung Hinterachse | • Servolenkung Servotronic |
| • Sport-Fahrwerk (M-Technic) | |



Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)

- BMW Drive Recorder (Dashcam)

• Business-Paket	• Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	• Innovations-Paket
• M Sport Pro Paket	• Parkassistent-Paket Plus
• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)	• Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
• Scheinwerfer Laserlicht	• Sicherheitsgurte M
• Sound-System Harman-Kardon	• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
• Dachreling schwarz	• Metallic-Lackierung
• Panoramadach (Glas)	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung vorn + hinten
• Head-up-Display	• Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert, rot hochglänzend)
• Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung	• Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant	• Fahrassistenz-System: Driving Assistant
• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
• Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
• Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
• Fahrassistenz-System: Stauassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
• Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Rückfahrkamera	• Rückfahrkamera
• Service-System: Remote 3D View	• Sicherheitssystem Active Protection
• Surround-Kamerasystem (Surround View)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Teil I	25.05.2023	0005	DCF000938	2	2	210/4000	250
M1	AC	4983	-	1888	-		
WBA31AJ0X0CN18381	7	1498	-	2000	-		
BMW				90			
G5K		158		2610		2610	
31AJ		1260		1455			
IAA50800		1260		1455			
		73		3000		69	
530D XDRIVE		2000		750		5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW		245/40 R19 98Y					
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.		275/35 R19 100Y					
Kombilimousine							
715/2007*2018/1832AP		SCHWARZ		9			
EURO6,WM,TP,AP,PI,CI, M, N1 I		e1*2007/46*1750*14					
Hybr. Diesel/E		18.05.2022		K		GQ041805	
0010	36AP	2993					
7.2/6.2 +150 B. ANHANGEBETRIEB *WW. AHK LT. EGTG *ZU P2/P4: NE							
NNLEISTUNG 2.2 KW *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.05.2023*							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)