



Toyota RAV4

EZ 04/2008 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 293.590km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung RAV4		
Kategorie Geländewagen	FIN JTMBH31V305052027	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 293.590km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 152 PS (112 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 244.078km	Letzter Service am 04/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 204g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	260 
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem: Radio mit CD-Player und CD-Wechsler (6-fach)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 112 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: DARK GREY
- Reifen-Reparaturkit
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- CD-Wechsler (6-fach)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hecktür ohne Reserve-/Notrad
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2560 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag, Delle, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Delle, Rost)



Fahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle, Rost)



Schweller links (Kratzer, Delle, Rost)



Schweller links (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)