



Ford Custom 320 L1 Tourneo Titanium X

EZ 06/2020 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 159.782km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 14***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 320 L1 Tourneo Titanium X [DE - Bs5 2.0 TDCi EU6d-T, 320 L1 Titanium X, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Van	FIN WF03XXTTG3LR19902	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.782km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 185 PS (136 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 227g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(6 mm)


(6 mm)


(6 mm)


(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(6 mm)


(6 mm)


(6 mm)


(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	240 	Heckklappe	90
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Airbag Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
- Fensterheber elektrisch
- Generator 240 A
- Haltegriff B-Säule
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibenwischer
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notrufsystem
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard

• Karosserievariante: Normaldach	• Kopf-Schulter-Airbag vorn
• Kurvenlicht statisch	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 136 kW TDCi KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: AGATE BLACK	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Radstand 2933 mm	• Reifen 215/60 R17C
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad als Notrad
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera mit Farbdisplay
• Rücksitz-Paket 8 (3 Einzelsitze 2.Reihe, abnehmbar / 3 Einzelsitze 3.Reihe, abnehmbar)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Schmutzfänger vorn und hinten
• Seitenairbag	• Seitenschutzleisten in Wagenfarbe
• Sicht-Paket 2	• Sitz-Paket 35/36: Fahrersitz (5-fach verstellbar, elektr.) - Beifahrereinzelsitz (4-fach) Seitenairbag, Leder
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Style-Farb-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Titanium X	• Trittstufe unter Schiebetür links
• Trittstufe unter Schiebetür rechts	• Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe
• USB-Schnittstelle	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Verglasung stark getönt	• Verzurrösen (2)
• Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung elektrisch	



Sonderausstattung

• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Frontscheibe heizbar	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Kotflügelverbreiterung	• Metallic-Lackierung
• Parksensoren seitlich	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











12.06.2020	8566	BRS007125	2	1	136/3500	180
M1	AF					
WF03XXXTG3LR19902					4972-5120	2032
FORD					1966	2332-2571
FAC						
BCFA1TBX				112		
S9AGASADCAFE				264	3240	3240
				1675	1640	
				1675	1640	
				75	2625	72
Tourneo Custom				1150	750	9
FORD (D)					215/65R16C 109T	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					215/65R16C 109T	
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2018/1832DG					Schwarz	9
EURO6:WLTP:DG:PI/CI; M; N1 I					e5*2007/46*1034*05	
Diesel					13.01.2020	K HH041197
0002	36DG	1995				
*ww. AHK lt. EGTG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination :4240*						

Handwritten document, likely a vehicle inspection or maintenance record, featuring a grid for data entry and a signature line.

Handwritten document, likely a vehicle inspection or maintenance record, featuring a grid for data entry and a signature line.

Handwritten document, likely a vehicle inspection or maintenance record, featuring a grid for data entry and a signature line.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)