



Seat Exeo Sport

EZ 03/2011 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 243.205km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 16***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Exeo Sport [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Sport, 2009 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ3RZBR017477	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 243.205km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 179.922km	Letzter Service am 08/2019
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(4 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(4 mm)
Kratzer

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	295 
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	95
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Adaggio (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW TDI

- | | |
|---|---|
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt |
| • Rücksitz klappbar | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Traction-Control-System (TCS) | • Türgriffe außen lackiert |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Original Fahrzeug Farbe: NEGRO MAGICO | |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| • Aluminium-Design-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenscheiben Doppelverglasung | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Dachreling silber | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Sonstige Anmerkungen des SEAT-Händlers	
Anmerkungen Am: 78133 Datum: 19.6.15 Bemerkungen: Getriebe instandgesetzt	
Am: 110947 Datum: 21. SEP. 2016 Bemerkungen: 2351	
Am: 241487 Datum: 3. M. 2015 Bemerkungen: 2340	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)