



BMW 218 d Advantage

EZ 05/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 159.228km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 d Advantage [DE - Van5 218d EU6, Advantage, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2E510X05E04898	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 159.228km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 141.590km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)

Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Fehlermeldung Getriebe;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Advantage
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Check-Control-System
• Dynamische Bremsleuchte	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
• Fahrassistentz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	• Fahrassistentz-System: Fahrerlebnisschalter
• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	• Fußmatten Velours
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)	• Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel

- | | |
|---|---|
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Fahrassistenten-System: Active Guard (Bremsassistent) | • Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Alpinweiß-Lackierung (Uni) | • Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services |
| • CD-Laufwerk | • Heckgepäckträger Vorbereitung |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht-Paket | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System Harman-Kardon | • Sportsitze vorn |
| • Travel-Paket | • Uni-Lackierung |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Remote Services |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Fußraumbeleuchtung hinten |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Leseleuchten vorn |
| • Leseleuchten hinten | • Farbmonitor (6,5 Zoll) |
| • Dachreling schwarz | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Ablagetisch an Rückenlehne | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)