



Toyota Yaris Cross Hybrid FWD Business Edition

EZ 01/2023 | Geländewagen | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 152.566km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris Cross Hybrid FWD Business Edition [DE - SUV5 1.5 VVT-iE Hybrid EU6d, Business Edition FWD, 2021 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN JTDKBABB00A160400	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.566km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 92 PS (68 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.490 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 113g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)

Ohne Luft



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Heckspoiler
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem TAS600 (Toyota Smart Connect)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchoptimiertes Fahren
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Heckleuchten LED
- Hybrid 85 kW (Motor 1,5 Ltr. - 68 kW)
- Isofix-Kindersitz-System

• Karosserie: 5-türig	• Kindersicherung elektr. betätigt
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Park-Assistent mit Rückfahrkamera
• Parkbremse elektrisch (EPB)	• Radstand 2560 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer H7	• Seitenairbag vorn
• Service-System: MyT-Connected Services	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Smart Connect-Paket	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Multimedia Display (9,0 Zoll)
• 6 Lautsprecher	• Freisprechanlage Bluetooth
• Bluetooth-Schnittstelle	• USB-Schnittstelle
• Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)	• Cloud-Navigationssystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitz klappbar
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Multimedia Display (9,0 Zoll)
• Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)	• Cloud-Navigationssystem
• Freisprechanlage Bluetooth	• Bluetooth-Schnittstelle
• Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC GREY	



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Ohne Luft)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)