



Toyota RAV4 2.0 Executive 4X4

EZ 02/2005 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 193.773km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung RAV4 2.0 Executive 4X4 [DE - SUV5 2.0 4x4, Executive, 2006 - 2006]		
Kategorie Geländewagen	FIN JTEHH20V506127418	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 193.773km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 105.179km	Letzter Service am 04/2016
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 224g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	113	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	99	Kotflügel vorne rechts	111
Türe hinten links	101	Türe hinten rechts	99
Seitenteil hinten links	101	Seitenteil hinten rechts	86
Motorhaube	99	Heckklappe	249 
Dach	99		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Abgasrohr für Endstufe. Sehe Fotos; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antenne mechanisch
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kotflügelverbreiterung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V KAT
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Leder (mit Sitzheizung)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Nebelscheinwerfer | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: SILVER ASH | • Radstand 2490 mm |
| • Reserverad-Abdeckung Hardbox, lackiert | • Rücksitz klappbar |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Schleudertrauma-Schutzsystem |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzheizung | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fehlt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fehlt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fehlt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fehlt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fehlt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fehlt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Riss/Bruch, Kratzer, Anderer Schaden): Sonnenblende fählt