



Kia Rio Titan

EZ 03/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 60.377km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Rio Titan [AT - LimS5 1.2 EU5, Titan, 2014 - 2014]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KNADM511AE6482596	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 60.377km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.701km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	450 	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer (vorn)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|---|---|
| • Motor 1,2 Ltr. - 63 kW KAT | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Original Fahrzeug Farbe: (UD) CLEAR WHITE | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden






Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Rost)



Türe hinten links (Delle, Rost)



Türe hinten links (Delle, Rost)




Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)