



Audi A5 Sportback

EZ 03/2015 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 182.099km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 22***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A5 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI DPF clean diesel EU6, (Facelift) 2014 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8T9FA048094	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 182.099km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	270 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	430 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	245 
Motorhaube	205 	Heckklappe	290 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Lager-/Laufgeräusche: Rasseln, Schleifen;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet; Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI clean diesel
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel hochglänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











13.03.15	0588	AX1001025	2	01	110 / 3250	21
M1	AB		4712-4807		1854-185	
WAUZZZ8T9FA048094	0		1381-1401		1680-168	
Audi			-	80	-	
88			119	2155	215	
SCSUAF1			1130	1130	-	
FAVAW011RB8T1S57MMEM1			1130	1130	-	
-			68	2375	72	
A5 Sportback			1700	750	5	
AUDI			225/50 R17 94Y			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/50 R17 94Y			
Schräghecklimousine						
715/2007*136/2014W			SCHWARZ		9/-	
EURO6;W;PI/CI: M, N1 I			e1*2001/116*0430*33			
Diesel			23.07.14	K	EKR00	
0002	36W0	1968				
F.1/F.2:2235 U. 7.2/8.2:1210 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1						
BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION						
35KG*WW.AHK.LT.EGIG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.0						
015*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Kraftfahrzeug-Inspektion

6-AD-10

1. Fahrzeugtyp: **6-AD-10**

2. Fahrzeugkategorie: **6-AD-10**

3. Fahrzeugnummer: **6-AD-10**

4. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

5. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

6. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

7. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

8. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

9. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

10. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

11. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

12. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

13. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

14. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

15. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

16. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

17. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

18. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

19. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

20. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

21. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

22. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

23. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

24. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

25. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

26. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

27. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

28. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

29. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

30. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

31. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

32. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

33. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

34. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

35. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

36. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

37. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

38. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

39. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

40. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

41. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

42. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

43. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

44. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

45. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

46. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

47. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

48. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

49. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

50. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

51. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

52. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

53. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

54. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

55. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

56. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

57. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

58. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

59. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

60. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

61. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

62. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

63. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

64. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

65. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

66. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

67. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

68. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

69. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

70. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

71. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

72. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

73. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

74. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

75. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

76. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

77. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

78. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

79. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

80. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

81. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

82. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

83. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

84. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

85. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

86. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

87. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

88. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

89. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

90. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

91. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

92. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

93. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

94. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

95. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

96. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

97. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

98. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

99. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

100. Fahrzeugfarbe: **6-AD-10**

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller rechts (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Diverse Schäden)