



Audi A3 Sportback

EZ 03/2018 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 152.396km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 29***

Fahrzeug aufgenommen am: 02.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 40 2.0 TDI EU6, quattro sport, 2016 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V8JA101717	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.396km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 133g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Teilweise Kratzer und Bordsteinschäden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	480 	Heckklappe	125
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung, manuell
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|---|--|
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW 16V TDI |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | • Nichtraucher-Paket |
| • Parkbremse elektro-mechanisch | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Uni-Lackierung |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Wagenheber |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Antriebsart: Allradantrieb permanent | • Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Glanz-Paket | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt |
| • Pedale und Fußstütze in Edelstahl | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sportsitze vorn |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert) |
| • Sport-Fahrwerk S-line | • Scheibenwaschdüsen heizbar |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











27.03.2018	0588	AWR00087	02	0215	0135/03590	230
M1	AR		0013	- 04422	1785	
WAUZZZ8VBJA101717	6		1394	- 1477	001525	
AUDI				00075		
SV			0130	002010	003010	
STGCAQ1			01100	01015		
QW7AD7GC002P8V347M00M1			071	01015		
				02175	670	
A1 SPORTBACK			01800	0750	005	
AUDI			105/55 R16 81W			
FL.2.PERS.BEF.B. 6 SP.			105/55 R16 81W			
SCHNAGHECHTMOUSIN						
715/2007*2016/660			SCHWARZ	9		
EURO6;W;PI/CL;M;N1 I			1*2007/16*0607*27			
DIESEL			10.10.2017	K	CHS42918	
0402	36WD	01968				
7.2/8.2:59 B.ANHÄNGEBETRIEB*Q.1:1800 BIS 8% STEIG.*TS						
CFM.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3810KG*WW.AHK LT.BG						
TG*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Einfuhrschein (Form 1)

1. Importeur: [Name]

2. Fahrzeug: [Modell]

3. Motor: [Typ]

4. Leistung: [kW]

5. CO2-Emission: [g/km]

6. Verbrauch: [l/100km]

7. Zulassung: [Datum]

8. Unterschrift: [Name]

9. Stempel: [Ort]

10. Notizen: [Text]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Leiste beschädigt



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Anderer Schaden): Schimmel



Innenraum (Anderer Schaden): Schimmel