



Mercedes-Benz SLK 280

EZ 11/2006 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 95.561km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung SLK 280 [DE - Ca2 SLK 280 EU4, 2006 - 2008]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WDB1714541F151199	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 95.561km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 231 PS (170 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2006	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 227g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kerben



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagebox / Stauraum hinter den Rücksitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Motor 3,0 Ltr. - 170 kW V6 KAT
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Servolenkung
- Tempomat
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie verstärkt
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Karosserie: 2-türig
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sportsitze vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG



Sonderausstattung

• Ascher anstelle Ablagefach	• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
• Bi-Xenon-Scheinwerfer	• CD-Wechsler
• Getränkehalter vorn	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Kopfraumheizung (Aircarf)	• Lautsprecher vorn und hinten
• Memory-Paket	• Metallic-Lackierung
• Parameterlenkung	• Reifendruckwarner
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa	• Sitzheizung vorn
• Sport-Fahrwerk	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
• Windschott (Netz)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












29.11.2006	0999	AAU00015.6	2	1	2	170/6000	250
M1	AE		4082-4087			1777-1794	
WDB1714541F151199		13	1278-1294			1460-1480	
MERCEDES-BENZ							
171			227	11	1755	1755	
W454K0			890	12	935		
NIAAA201			890	13	935		
			81	14	4500	74	
SLK 280							
DAIMLERCHRYSLER (D)			225/40 R18 XL 92Y				
Fz z Pers bef b. 8 Spl			245/35 R18 XL 92Y				
Kabrio-Limousine							
70/220*2003/76B			Grav		7/		
EURO 4			e1*2001/116*0262*06				
Benzin			15.08.2006		K	VZ696682	
0001	0462	2997					
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.11.2006*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)