



Renault Megane Limited

EZ 04/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 169.198km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane Limited [DE - Kb5 1.5 dCi 110 FAP EU5, Limited, (Facelift 2) 2014 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN VF1KZ140652887627	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.198km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 151.962km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 90g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(2 mm)

(2 mm)

(4 mm)

(3 mm)

Reifenschäden: Das vierte Rad wird als Reserve Rad benutzt;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	850 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling verchromt
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Modellpflege (2)
- Motor 1,5 Ltr. - 81 kW dCi Diesel FAP
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter

- | | |
|--|--|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • Antischlupfregelung (ASR) |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











C52NX

20.04.15	3333	AUF004076	2	01	281	4000	190
M1	JAC		4559			1804	
VF1KZ140652887627		4	1408-1523			1383	
RENAULT					75		
Z			90		1864	1864	
KZ14			1010		990		
KZ1406			1010		990		
			76		3000	73	
MEGANE			1500		590	5	
RENAULT (F)			195/65 R15 (91)T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 (91)T				
Kombi limousine							
715/2007*195/2013J/EG					0/-		
EURO5;J;PI/CI; M; N1 I			e2*2001/116*0373*52				
Diesel			03.12.14	X	EL552551		
0002	35J0	1461					
ww.AHK lt. EGTQ/ABE*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*techn.z							
u1.Ges-Masse d.Zugkombination: 3164kg*							

C52NX

DEKRA

Technische HU

2026

2024

Ablauf AKZ-Res.

Landkreis Zwickau

Zulassungsbehörde

08056 Zwickau

1.A

29.06.2026

Außerbetriebsetzu

29.06.2026

Landkreis Zwickau

Zulassungsbehörde

08056 Zwickau

1.A

Europäische Gemeinschaft

Bundesrepublik Deutschland

Zulassungsbescheinigung Teil II

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug

20.04.2015

Landratsamt Zwickau

Zulassungsbehörde

08056 Zwickau

IM AUSSTELL

RENAULT

EG - TRAFIKKINGSTIMMUNG/CHASSISNUMMERN

STUNDEN FÜR ZULASSUNG/CHASSISNUMMERN

20.04.2015

Landratsamt Zwickau

Zulassungsbehörde

08056 Zwickau

IM AUSSTELL

KONTROLLNACHWEISE (4/6)

VIN: VF1KZ140652887627

RENAULT

Autoteam Schuster

Brühlstraße 38

04297 Zwickau

T: 037704 3060

F: 037704 3068

Handstempel

Handstempel

KONTROLLNACHWEISE (4/6)

VIN: VF1KZ140652887627

RENAULT

Autoteam Schuster

Brühlstraße 38

04297 Zwickau

T: 037704 3060

F: 037704 3068

Handstempel

Handstempel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)