



Volkswagen Golf Sound Start-Stop

EZ 10/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 169.702km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Sound Start-Stop [DE - Kb5 1.0 TSI BMT/Start-Stop EU6, Sound, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZJP503686	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 169.702km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.482km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(1 mm)

Vorne rechts


(1 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	210 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	220 	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer
- Innenspiegel abblendbar
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Antennen-Diversity
- App-Connect
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußmatten Textil
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leseleuchten vorn und hinten

• Modellpflege	• Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling silber	• Fensterheber elektrisch
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Mittelarmlehne vorn
• Rücksitzlehne geteilt	• Sitzheizung vorn
• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Auto-Hold-Funktion
• Bremsassistent	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Differentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
• Fahrassistentz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	• Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Reifenkontroll-Anzeige	• Start/Stop-Anlage
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Abbiegelicht	• Heckleuchten LED
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Tagfahrlicht LED
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 6-Gang
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Winter-Paket



Sonderausstattung

- Raucher-Paket


- Sonderlackierung Pure-White uni

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Ablassbescheinigung Teil I

5-S-0-148/21-00140

Europäische Gemeinschaft

17.10.2017 0603 CB1001089 02 01 0081/05000 197

M1 04567-04674 1799--

1416-1515 001295--

VOLKSWAGEN, VW

ALIV

VACCH2CK0

PH6F6H6TD16N7MMKIVL65VR2

GOLF

VOLKSWAGEN-VW

FZL.E.BERS.BEE.H. S SPL.

KOMODILINUSIKK

715/2007*2015/45W

EURO6jW/Pl/CI; M, M1 I

BRKEIN

0001 3600 00099

F.1/F.2:10.U. T.2/E.2:40.B.ANH.MOERTRIER*O.1:1500 B

IE 81 STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:3160

KO*BIS 84 STEIG.:3360*BEI WERKSITIG MONTIERTER ANK: E

SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/

H.GEM.3.AEND.VO.E.9.AUSN.VO.E.STVO*WW.ANK LT.BOTO*

10.2022 28.05.2021

1 von 1

Europäische Gemeinschaft

Bundesrepublik Deutschland

Ablassbescheinigung Teil II

0751401

EU055574

VOLKSWAGEN, VW

ALIV

VACCH2CK0

PH6F6H6TD16N7MMKIVL65VR2

GOLF

VOLKSWAGEN-VW

FZL.E.BERS.BEE.H. S SPL.

KOMODILINUSIKK

715/2007*2015/45W

EURO6jW/Pl/CI; M, M1 I

BRKEIN

0001 3600 00099

F.1/F.2:10.U. T.2/E.2:40.B.ANH.MOERTRIER*O.1:1500 B

IE 81 STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:3160

KO*BIS 84 STEIG.:3360*BEI WERKSITIG MONTIERTER ANK: E

SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/

H.GEM.3.AEND.VO.E.9.AUSN.VO.E.STVO*WW.ANK LT.BOTO*

10.2022 28.05.2021



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)