



BMW xDrive 20 d

EZ 01/2012 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 242.150km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 24***
 Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive 20d EU5, 2010 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAWY31050L879686	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 242.150km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 188.355km	Letzter Service am 12/2022
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	265 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	255 
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Kopfstützen	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Allradantrieb permanent	• Antriebsart: xDrive (Allrad)
• Armauflage vorn	• Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
• Auspuffblenden verchromt	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)	• Check-Control-System
• Dynamische Bremsleuchte	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Fußmatten Velours
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
• Getränkehalter vorn und hinten	• Heckscheibenwischer
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel	• Nebelscheinwerfer
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Parkbremse elektrisch | • Radstand 2810 mm |
| • Reifenpannen-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Aerodynamik-Paket M-Technic | • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) |
| • Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung | • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) |
| • Dachreling Hochglanz Shadow-Line | • Fahrassistenten-System: Performance Control |
| • Fernentriegelung Heckklappe | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Lenkrad (Leder M-Technic) |
| • Licht- und Regensensor | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Panoramadach (Glas) |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Pearlpoint |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Paket M / M-Technic |
| • Sportliche Fahrwerksabstimmung | • Sportsitze vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Dach (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)