



Opel Crossland Edition

EZ 02/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 52.504km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 66***
 Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Crossland Edition [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6d-T, Edition S/S, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0V7D9EB1K4092870	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 52.504km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 47.576km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 117g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	135	Heckklappe	105
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Start/Stop-Anlage
- USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER
- Radstand 2604 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Armlehne vorn links | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Lenkrad heizbar |
| • Leseleuchten im Fond | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Technologie-Paket Park & Go | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

11000
DEMRA
 nächste HU
 08.2024

Der Oberbürgermeister der
 Landeshauptstadt Saarbrücken
 Zulassungsbehörde

10041
 E25
 (unversch.)

Der Halbesheimer Bürger (Besitzer)
 Name, Straße, PLZ, Ort

1. Anzahl der Achsen 2 2. Kraftstoff Benzin 3.1.1
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, getragene Leistung) 3.1.2 3.1.3
 4. Radartyp 2000 mm 3.1.4
 5. Achsabstände 2000 mm 3.1.5
 6. Lenker 2000 mm 3.1.6
 7. Motor 2000 mm 3.1.7
 8. Motor 2000 mm 3.1.8
 9. Motor 2000 mm 3.1.9
 10. Motor 2000 mm 3.1.10
 11. Motor 2000 mm 3.1.11
 12. Motor 2000 mm 3.1.12
 13. Motor 2000 mm 3.1.13
 14. Motor 2000 mm 3.1.14
 15. Motor 2000 mm 3.1.15
 16. Motor 2000 mm 3.1.16
 17. Motor 2000 mm 3.1.17
 18. Motor 2000 mm 3.1.18
 19. Motor 2000 mm 3.1.19
 20. Motor 2000 mm 3.1.20
 21. Motor 2000 mm 3.1.21
 22. Motor 2000 mm 3.1.22
 23. Motor 2000 mm 3.1.23
 24. Motor 2000 mm 3.1.24
 25. Motor 2000 mm 3.1.25

TUV + ADI
 Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion
 Datum: 08.08.24 km: 40565
 Klasse: dexos1 ☒ dexos2 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
 Viskosität: 0 W 20 C
 Gefährdungs- Kühlflüssigkeit: 0 W 20 C
 Ja Nein
 Batterie (Funkfernbedienung) ☒
 Innenraumluftfilter ☒
 Luftfiltereinsatz ☒
 Keilrippenriemen ☒
 Zahnriemen ☒
 Kraftstofffilter ☒
 Gasfilter ☒
 Getriebeöl ☒
 Bremsflüssigkeit ☒
 Reifenreparaturset ☒
 Bremsbeläge vorn / hinten ☒
 Zündkerzen ☒
 Autohaus Decheni
 Opel-Vortragshändler
 16121 Saarbrücken, Mainzer Str. 168
 Tel 06 91 - 819 40 - Fax 819 42 59



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)