



BMW 420 i M Sport

EZ 05/2023 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe | 48.926km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 420 i M Sport [DE - Ca2 420 i EU6d, M Sport OPF, 2020 - 2024]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBA11AT040CN05330	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 48.926km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 42.493km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 162g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	195 	Beifahrertür	195 
Kotflügel vorne links	385 	Kotflügel vorne rechts	195 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	225 	Seitenteil hinten rechts	205 
Motorhaube	200 	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug stellenweise unsachgemäß instandgesetzt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe Akustikglas
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours

- | | |
|---|--|
| • Gepäckraumbeleuchtung | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen) |
| • Getränkehalter vorn und hinten | • Gurtbringer |
| • Heckleuchten LED | • Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Instrumententafel Sensatec |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 2-türig |
| • Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung (automatisch) | • Licht- und Regensensor |
| • Lichtassistent (Follow me home) | • M Sport |
| • Motor 2,0 Ltr. - 135 kW | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheinwerfer LED |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Kontraststeppung M | • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzlehnenbreitenverstellung vorn links, elektr. verstellbar |
| • Sport-Fahrwerk (M-Technic) | • Sportdifferential |
| • Sportsitze vorn | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Ausstattungs-Paket: Connected Teaser | • Service-System: Remote Services |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • Service-System: Remote 3D View | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Variable Sportlenkung | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: Driving Assistant | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion | • Innenausstattung: Individual Interieurleisten Pianolack |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung |
| • Open-Air-Paket | • Parkassistent-Paket |
| • Scheinwerfer Laserlicht | • Spiegel-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |

• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• HiFi-Lautsprechersystem
• Nackenheizung	• Windschutz (Cabrio)
• Lenkrad heizbar	• Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)




Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)