



Volkswagen Golf IV Lim. Basis

EZ 08/1998 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 198.312km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf IV Lim. Basis		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1JZW010725	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.312km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/1998	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	300 
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	205 	Seitenteil hinten rechts	185 
Motorhaube	135	Heckklappe	115
Dach	135		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten seitlich
- Fzg. ohne Schiebedach
- Geräuschkämmung Motor
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Reifen 175 R14 ..T
- Scheinwerfer: Valeo
- Seitenschutzleisten
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fzg. ohne elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Original Fahrzeug Farbe: satinsilber metallic
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| • Batterie 60 Ah | • Generator 90 A |
| • Karosserie: 4-türig | • Klimaautomatik |
| • Kühlung verstärkt | • Kühlung verstärkt |
| • Motor 1,6 Ltr. - 74 kW KAT (AKL) | • Motorvariante 1,6 Ltr. |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Zentralverriegelung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









18.08.1998	0603	421001 4	02	01	0074/05600	1188
01	0200		04197	-	0735	-
VWVWZ21JZWBO10725			1437	-	01207	-
VOLKSWAGEN-VW						
PERSONENKRAFTWAGEN						
GESCHLOSSEN						
SCHADSTOFFARM D3						
KENNZ						
0001	0430	01595				
ZU 18-20: L.BIS 4257, H.BIS 1457, Z						
2: 50 B.AHH-BETE, *ZU O.1: 1400 BIS						
OTG/ABE*CATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:						
18.08.1998*						

A close-up photograph of a silver Volkswagen keychain. The keychain features a silver metal ring and a silver metal key. The key has a blue and white Volkswagen logo on its head. The keychain is resting on a dark, textured surface, possibly a car seat or floor mat. The background is dark and out of focus.A close-up photograph of a silver Volkswagen keychain. The keychain features a silver metal ring and a silver metal key. The key has a blue and white Volkswagen logo on its head. The keychain is resting on a dark, textured surface, possibly a car seat or floor mat. The background is dark and out of focus.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)