



Audi Q3

EZ 08/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 103.254km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 16***
Fahrzeug aufgenommen am: 01.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, basis, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U3JR014817	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.254km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 45.980km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	175 	Heckklappe	185 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Fensterzierleisten schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 88 kW TDI
- Radstand 2603 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial
- Dachreling
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe 6-Gang
- Sport-Fahrwerk S-line
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektronisch gesteuert



Sonderausstattung


- Connectivity-Paket
- Frontscheibe Akustikglas
- Komfort-Paket
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Modellvariante CO2-optimiert (Ausführung e, Ultra)
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Navigations-Paket
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










08.08.17	0588	BDL001497	2	01	88	/3250	190
M1	AC		4388-4496			1831-1871	
WAUZZZ8U3JR014817	3		1549-1609			1560	
Audi			-	0	80	-	-
BU			121		2085	2085	
XDFTCF1			1120		1050	-	
FM6FM6BB002P8U037MMEM1			1120		1050	-	
-			68		2375	71	
Q3			1800		750	S	
AUDI			235/55 R17 99V				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/55 R17 99V				
Kombilimousine			-				
715/2007*2016/427W			GRAU			7/-	
EUR06;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0591*19				
Diesel			24.04.17		KW	EU7099	
0002	36W0	1968					
7.2/8.2:1130 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.							
gkombination:3885kg*ww.AHK lt.EGTG*							

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)