



Ford Custom 270 L1

EZ 11/2015 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 372.974km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 270 L1 [DE - Ka4 2.2 TDCi EU5, 270 L1, 2012 - 2016]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WF0YXXTTGYFT42979	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 372.974km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 186g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- LKW-Zulassung
- Radstand 2933 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Sitz-Paket 4: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Basis
- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,2 Ltr. - 74 kW TDCi KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Stoßfänger teillackiert
- Verzurrstreben seitlich im Laderaum

- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Original Fahrzeug Farbe: Blazer-Blau




Sonderausstattung

- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, mit Fenster und Durchlademöglichkeit unten
- Heckscheibe heizbar
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Laderaumschutz-Paket
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Heckscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












27.11.2015	8556	BGC01351	2	1	74/3500	155
N1	BB		4972-5120	-	2032	
WFOYXXTTGYFT42979	9		1981 - 1981		1846 - 1955	
FORD				112	-	
ECC			186	2700	2700	
DRFF1ABX			1550	1400	-	
B3WJAZCASASA			1550	1400	-	
			77	2625	74	
TRANSIT CUSTOM			2400	750	3	-
FORD (D)			215/65R16C	109/107R		
Fz.2.GÜ.bef. b. 3,5 t			215/65R16C	109/107R		
Van			-			
715/2007*195/2013M						
EURO5;M;P1/C1; N1 III, N2			-			
Diesel						
0002	35M0	2198			E	FP217969
*WW. AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASS E.ZUGKOMBINATION:4400						



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)