



Volkswagen Passat Trendline BMT/Start-Stopp

EZ 11/2016 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 199.994km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Trendline BMT/Start-Stopp [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Trendline, 2014 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZHP012477	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.994km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 146.038km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Behördenfahrzeug		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)	(2 mm)

Reifenschäden: 2x Räder sind Sommerreifen

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	135	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Keyless-Start
• Kindersicherung im Fahrgastraum	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türschutzleisten unten schwarz	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fondbedienung Klimaanlage	• Fußraumbeleuchtung vorn LED
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Lendenwirbelstützen vorn
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Metallic-Lackierung	• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitzheizung vorn
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Winter-Paket

- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.11.2016		W0603		W06030139 X		12		1		110/3500		216	
M1		AC		W1767-4897		W		1832					
WVWZZZ3CZHP012477		X		W1462-1516		W		1541--					
VOLKSWAGEN, VW				D		W		90		W		2130	
3C				W119		W		2130		W		2130	
ACCRLBX0				W1100		W		1080		W			
FD6FD5D9002SV78VR263				W1100		W		1080		W			
PASSAT				W70		W		2375		W		67	
VOLKSWAGEN-VW				W2000		W		750		W		5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				W215/55 R17 94V									
Kombilimousine				W215/55 R17 94V									
715/2007*136/2014W													
EURO6;W;P1/CE; M, N1 I				W1*2001/116*0307*45									
Diesel				W24.05.2016									
D002				W36W0									
				W1968									
P.1/F.2:25 U. 7.2/B.2:60 S.ANHANGBETRIEB*O.1:2100 BIS 81													
STRIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION:4155KG*BIS 81													
STRIG.:4255*DBI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRO													
YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.													
AUSN.VO.Z.STVO*STUFFS FM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGTG*ST													
UFS FM5,AB 14.11.2016*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.11.2016.													



Technische Servicekarte

14.11.2016

W0603

W06030139 X

W1767-4897

W1462-1516

W119

W1100

W1100

W70

W2000

W215/55 R17 94V

W215/55 R17 94V

W1*2001/116*0307*45

W24.05.2016

W36W0

W1968

P.1/F.2:25 U. 7.2/B.2:60 S.ANHANGBETRIEB*O.1:2100 BIS 81

STRIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION:4155KG*BIS 81

STRIG.:4255*DBI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRO

YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.

AUSN.VO.Z.STVO*STUFFS FM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGTG*ST

UFS FM5,AB 14.11.2016*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.11.2016.

VOLKSWAGEN

IG - Überlieferungsbescheinigung

1. Fahrzeugdaten

2. Fahrzeugtyp

3. Fahrzeugfarbe

4. Fahrzeugfarbe

5. Fahrzeugfarbe

6. Fahrzeugfarbe

7. Fahrzeugfarbe

8. Fahrzeugfarbe

9. Fahrzeugfarbe

10. Fahrzeugfarbe

11. Fahrzeugfarbe

12. Fahrzeugfarbe

13. Fahrzeugfarbe

14. Fahrzeugfarbe

15. Fahrzeugfarbe

16. Fahrzeugfarbe

17. Fahrzeugfarbe

18. Fahrzeugfarbe

19. Fahrzeugfarbe

20. Fahrzeugfarbe

21. Fahrzeugfarbe

22. Fahrzeugfarbe

23. Fahrzeugfarbe

24. Fahrzeugfarbe

25. Fahrzeugfarbe

26. Fahrzeugfarbe

27. Fahrzeugfarbe

28. Fahrzeugfarbe

29. Fahrzeugfarbe

30. Fahrzeugfarbe

31. Fahrzeugfarbe

32. Fahrzeugfarbe

33. Fahrzeugfarbe

34. Fahrzeugfarbe

35. Fahrzeugfarbe

36. Fahrzeugfarbe

37. Fahrzeugfarbe

38. Fahrzeugfarbe

39. Fahrzeugfarbe

40. Fahrzeugfarbe

41. Fahrzeugfarbe

42. Fahrzeugfarbe

43. Fahrzeugfarbe

44. Fahrzeugfarbe

45. Fahrzeugfarbe

46. Fahrzeugfarbe

47. Fahrzeugfarbe

48. Fahrzeugfarbe

49. Fahrzeugfarbe

50. Fahrzeugfarbe

51. Fahrzeugfarbe

52. Fahrzeugfarbe

53. Fahrzeugfarbe

54. Fahrzeugfarbe

55. Fahrzeugfarbe

56. Fahrzeugfarbe

57. Fahrzeugfarbe

58. Fahrzeugfarbe

59. Fahrzeugfarbe

60. Fahrzeugfarbe

61. Fahrzeugfarbe

62. Fahrzeugfarbe

63. Fahrzeugfarbe

64. Fahrzeugfarbe

65. Fahrzeugfarbe

66. Fahrzeugfarbe

67. Fahrzeugfarbe

68. Fahrzeugfarbe

69. Fahrzeugfarbe

70. Fahrzeugfarbe

71. Fahrzeugfarbe

72. Fahrzeugfarbe

73. Fahrzeugfarbe

74. Fahrzeugfarbe

75. Fahrzeugfarbe

76. Fahrzeugfarbe

77. Fahrzeugfarbe

78. Fahrzeugfarbe

79. Fahrzeugfarbe

80. Fahrzeugfarbe

81. Fahrzeugfarbe

82. Fahrzeugfarbe

83. Fahrzeugfarbe

84. Fahrzeugfarbe

85. Fahrzeugfarbe

86. Fahrzeugfarbe

87. Fahrzeugfarbe

88. Fahrzeugfarbe

89. Fahrzeugfarbe

90. Fahrzeugfarbe

91. Fahrzeugfarbe

92. Fahrzeugfarbe

93. Fahrzeugfarbe

94. Fahrzeugfarbe

95. Fahrzeugfarbe

96. Fahrzeugfarbe

97. Fahrzeugfarbe

98. Fahrzeugfarbe

99. Fahrzeugfarbe

100. Fahrzeugfarbe

Fahrzeugdaten

1. Fahrzeugtyp

2. Fahrzeugfarbe

3. Fahrzeugfarbe

4. Fahrzeugfarbe

5. Fahrzeugfarbe

6. Fahrzeugfarbe

7. Fahrzeugfarbe

8. Fahrzeugfarbe

9. Fahrzeugfarbe

10. Fahrzeugfarbe

11. Fahrzeugfarbe

12. Fahrzeugfarbe

13. Fahrzeugfarbe

14. Fahrzeugfarbe

15. Fahrzeugfarbe

16. Fahrzeugfarbe

17. Fahrzeugfarbe

18. Fahrzeugfarbe

19. Fahrzeugfarbe

20. Fahrzeugfarbe

21. Fahrzeugfarbe

22. Fahrzeugfarbe

23. Fahrzeugfarbe

24. Fahrzeugfarbe

25. Fahrzeugfarbe

26. Fahrzeugfarbe

27. Fahrzeugfarbe

28. Fahrzeugfarbe

29. Fahrzeugfarbe

30. Fahrzeugfarbe

31. Fahrzeugfarbe

32. Fahrzeugfarbe

33. Fahrzeugfarbe

34. Fahrzeugfarbe

35. Fahrzeugfarbe

36. Fahrzeugfarbe

37. Fahrzeugfarbe

38. Fahrzeugfarbe

39. Fahrzeugfarbe

40. Fahrzeugfarbe

41. Fahrzeugfarbe

42. Fahrzeugfarbe

43. Fahrzeugfarbe

44. Fahrzeugfarbe

45. Fahrzeugfarbe

46. Fahrzeugfarbe

47. Fahrzeugfarbe

48. Fahrzeugfarbe

49. Fahrzeugfarbe

50. Fahrzeugfarbe

51. Fahrzeugfarbe

52. Fahrzeugfarbe

53. Fahrzeugfarbe

54. Fahrzeugfarbe

55. Fahrzeugfarbe

56. Fahrzeugfarbe

57. Fahrzeugfarbe

58. Fahrzeugfarbe

59. Fahrzeugfarbe

60. Fahrzeugfarbe

61. Fahrzeugfarbe

62. Fahrzeugfarbe

63. Fahrzeugfarbe

64. Fahrzeugfarbe

65. Fahrzeugfarbe

66. Fahrzeugfarbe

67. Fahrzeugfarbe

68. Fahrzeugfarbe

69. Fahrzeugfarbe

70. Fahrzeugfarbe

71. Fahrzeugfarbe

72. Fahrzeugfarbe

73. Fahrzeugfarbe

74. Fahrzeugfarbe

75. Fahrzeugfarbe

76. Fahrzeugfarbe

77. Fahrzeugfarbe

78. Fahrzeugfarbe

79. Fahrzeugfarbe

80. Fahrzeugfarbe

81. Fahrzeugfarbe

82. Fahrzeugfarbe

83. Fahrzeugfarbe

84. Fahrzeugfarbe

85. Fahrzeugfarbe

86. Fahrzeugfarbe

87. Fahrzeugfarbe

88. Fahrzeugfarbe

89. Fahrzeugfarbe

90. Fahrzeugfarbe

91. Fahrzeugfarbe

92. Fahrzeugfarbe

93. Fahrzeugfarbe

94. Fahrzeugfarbe

95. Fahrzeugfarbe


96. Fahrzeugfarbe

97. Fahrzeugfarbe

98. Fahrzeugfarbe

99. Fahrzeugfarbe

100. Fahrzeugfarbe

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)