CarOnSale

Ford Explorer ST-Line Plug-in-Hybrid 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2021	185.648km	363 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Explorer ST-Line Plug-in-Hybrid 4x4 [DE - SUV5 3.0 EcoBoost Plug-in-Hybrid EU6d, ST-Line Start/Stopp, 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF02K8GYXMNA08130	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 185.648km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 363 PS (267 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 159.950km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 66g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe, Einzelsitze elektr. klappbar (2 Sitzplätze)
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Aktive Geräuschkompensation
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling schwarz
- Diebstahl-Warnanlage
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektromotor 74 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- FordPass Connect inkl. eCall
- Frontkamera mit Split View
- Frontscheibe heizbar
- Fußmatten Velours mit Ziernähte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler Wagenfarbe
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Innenausstattung: Carbon-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Intelligent Protection System (IPS)
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Lackierung Liquid-Weiß
- Lenkrad (Sport/Leder, ST)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar mit Memory
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 3,0 Ltr. - 267 kW EcoBoost Hybrid
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer LED
- Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 3025 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera mit Split View
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium
- Sitze vorn klimatisiert
- Sitzheizung hinten
- Sound-System Bang & Olufsen Play
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose 230V
- Türverkleidung Leder
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Radioempfang digital (DAB)
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Knieairbag Fahrerseite
- Knieairbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Getränkehalter vorn
- Hybrid 336 kW (Motor 3,0 Ltr. - 267 kW)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Tagfahrlicht LED
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Subwoofer
- Original Fahrzeug Farbe: OXFORD WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















FoMoCo
FORD
e13*2007/46*2217
WF02K8GYXMNA08130
LHD
Y
B
3A
YZ
WUJ
BQWA
1.
2.
3160 kg
2660 kg
1455 kg
1745 kg


CarOnSale

11:41 4°
Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten.

11:43 4°
Menü
SW


1
2
3


Ford














Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten


Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten




27.05.2021
EXPLORER
FORD (D)
Kombilimousine
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M; N1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE
GD538444


BPEW0223

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Delle)



- Stoßstange vorne (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)