



Opel Insignia OPC 4x4

EZ 06/2013 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 112.698km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia OPC 4x4 [DE - Kb5 2.8 V6 Turbo OPC EU5, 2009 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN W0LGX8GG8D1115665	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.698km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 325 PS (239 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.792 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 277g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 11.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem SD Navi 900
- Ausstattung OPC
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachreling silber
- Doppeltonfanfare
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrwerk FlexRide Premium
- Fensterzierleisten satiniert
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstiegsleuchten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Differential mit Schlupfsteuerung
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- | | |
|--|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl) |
| • Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leseleuchten im Fond | • Leseleuchten vorn (2) |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,8 Ltr. - 239 kW V6 24V Turbo |
| • Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY | • Pedale Aluminium |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schmutzfänger | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschweller | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Servolenkung hydraulisch | • Sicht-Paket |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Sportdifferential |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Textilfussmatten | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem mit Radioempfang digital | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik | • Check-Control-System |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) |
| • Flexx-Paket (Flex-Organizer) | • Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage |
| • Heckklappe/-Deckel mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Innenausstattung: Leder perforiert |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • OPC Unlimited-Paket | • Parkpilotsystem |
| • Recarositze mit Leder perforiert, elektr. verstellbar | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose 230V |
| • USB-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Bluetooth-Schnittstelle, Telefonmodul integriert |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)