



Mercedes-Benz GLK 350 CDI 4Matic

EZ 07/2011 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 176.573km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 50***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLK 350 CDI 4Matic [DE - SUV5 GLK 350 CDI 4MATIC EU5, 2010 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC2049921F725431	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.573km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 231 PS (170 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 71.269km	Letzter Service am 02/2017
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2011	Farbe Sonstige	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 209g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	195 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	198 
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Lt. ZBI Wagenfarbe: gelb

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Durchladeeinrichtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lendenwirbelstützen vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 170 kW CDI KAT

- | | |
|---|--|
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: PERLBEIGE |
| • Parameterlenkung | • Radstand 2755 mm |
| • Reifendruckwarner | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Tempomat | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt / Heckscheibe ESG | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | • elektronisches Traktionssystem (ETS) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Audio 50 APS | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) | • Chrom-Paket |
| • Dachreling (Aluminium) | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Innenausstattung: Holz Wurzelnuss | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Innenhimmel Stoff | • Innenraumlicht-Paket |
| • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik | • Innovations-Paket |
| • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion | • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • PRE-SAFE-System |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • Sport-Paket (Interieur) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











13.07.2011	1313	BOV000131	2	1	2	170/3800	225
M1	AC		-4556			-1840	
WDC2D48921F725431	7		-1699			-1880	
MERCEDES-BENZ							
204 X			208		2500	2500	
H725M1			1270		1320		
NZAAA500			1270		1320		
			77		2850	74	
GLK 350 CDI 4MATIC			2000		750	5	
DAMLER (D)			235/60 R17 102V				
F2Z PERS BEF B 8 SPL			235/60 R17 102V				
KOMBILIMOUSINE							
715/2007:892/2008A							
EURO5 A-PI/C: M, N11							
DIESEL							
0002			3540		2987		
F 1/F 2 2600 B ANH.BETR.*7 2/8 2 1410 B ANH.BETR.*WW.AHK LT							
EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*							

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde Berlin

13.07.2011

1313

BOV000131

2

1

2

170/3800

225

M1

AC

-4556

-1699

-1840

-1880

MERCEDES-BENZ

204 X

H725M1

NZAAA500

GLK 350 CDI 4MATIC

DAMLER (D)

F2Z PERS BEF B 8 SPL

KOMBILIMOUSINE

715/2007:892/2008A

EURO5 A-PI/C: M, N11

DIESEL

0002

3540

2987

F 1/F 2 2600 B ANH.BETR.*7 2/8 2 1410 B ANH.BETR.*WW.AHK LT

EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*

13.07.2011

1313

BOV000131

2

1

2

170/3800

225

M1

AC

-4556

-1699

-1840

-1880

MERCEDES-BENZ

204 X

H725M1

NZAAA500

GLK 350 CDI 4MATIC

DAMLER (D)

F2Z PERS BEF B 8 SPL

KOMBILIMOUSINE

715/2007:892/2008A

EURO5 A-PI/C: M, N11

DIESEL

0002

3540

2987

F 1/F 2 2600 B ANH.BETR.*7 2/8 2 1410 B ANH.BETR.*WW.AHK LT

EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*

1208408

DW314047

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kerben)




Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)