



Skoda Octavia Style

EZ 10/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 215.623km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Style [DE - Kb5 1.6 TDI DPF EU6, Style Green tec, 2015 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJG7NE0G0081928	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 215.623km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 184.240km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(2 mm)

Vorne rechts


(2 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: komm spät;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten	• Abbiegelicht
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Ausstattungs-Paket: Green tec
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Brillenfach	• Dachantenne
• Dachreling	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Einparkhilfe hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Frontscheibe getönt	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 5-Gang
• Getränkehalter vorn	• Heckscheibenwischer
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leseleuchte
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Motor 1,6 Ltr. - 81 kW TDI DPF	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Tagfahrlicht abschaltbar
• Türen mit Warnleuchte	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Gurtstraffer hinten	• Nebelscheinwerfer
• Bremsenergierückgewinnung	• Start/Stop-Anlage
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Maxi-DOT Display	• Gurtstraffer
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC




Sonderausstattung

• Ablage-Paket Plus	• Business-Paket Amundsen
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
• Halterung Multimedia-Geräte	• Laderaumboden variabel
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Radioempfang digital (DAB)
• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung	• Audio-Navigationssystem Amundsen
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









The image shows an open historical document, possibly a church register or a census form, with two pages visible. The left page features a date stamp "21 JULI 1905" and a green rectangular stamp that reads "KIRCHLICHE GEMEINSCHAFT KREIS ARVIGES". Below this is a circular seal of the "Kreis Arviges" and the text "Freie Hansestadt Bremen Bürgeramt Im Auftrag". A signature "Cellhagen" is visible at the bottom. The right page contains a list of names and dates, with a date stamp "21 JULI 1905" and a circular seal of the "Kreis Arviges". The document appears to be a record of a church service or a census, with names and dates listed in a structured manner.

[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)