



Seat Alhambra Style Allrad

EZ 07/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 202.585km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 98***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Alhambra Style Allrad [DE - Van5 2.0 TDI EU5, Style Allrad, 2011 - 2015]		
Kategorie Van	FIN VSSZZZ7NZFV503555	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 202.585km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.270km	Letzter Service am 09/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	290 	Heckklappe	135
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Vulcano
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kühlergrill mit Chromrand
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert	• Raucher-Paket
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Start/Stop-Anlage	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzlehne vorn rechts umklappbar	• Lendenwirbelstütze verstellbar
• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
• Original Fahrzeug Farbe: SALSA	



Sonderausstattung


• Chrom-Paket	• Dachkonsole
• Doppelklimaanlage (Climatronic)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Gepäckraum-Paket	• Sitz-Paket 7-Sitzer
• Sonderlackierung Salsa-Rot	• Standheizung mit Fernbedienung
• Technologie-Paket 3	• Winter-Paket 1
• Chromleisten an Seitenfenstern	• Dachreling silber
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäcknetz
• Einstiegshilfe Easy-Entry	• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
• SEAT Media-System 3.2	• Rückfahrkamera
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











31.07.14	7593	AGL000189	2	02	103	4200	191
M1	AF		8854-4952			1904	
VSSZZZZNZFV503555	3		1695-1753			1942	
SEAT					100		
7N			162		2580		2580
CFFRX1AF			1290		1340		
AM6AM6A60107MJ7VR2SE			1290		1340		
-			71		2375		72
ALHAMBRA			2400		750	7	
SEAT (F)			205/60 R16 96H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 96H				
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*195/2013J			ROT			3/-	
EURO5;3;PT/CI: M. N1 I			e1=2007/46*0402*08				
Diesel			25.04.14				EJ26731
0002	3530	1968					
F.1/F.2+100 u. 7.2/8.2+120 b. Anhängetrieb*techn.z.							
1.Ges-Masse d. Zugkombination:5080kg*Rel werkseitig mo							
tierter AHK: FSP m.spez. Fährdun. Stahl Syst. f. Anh. Retr.							
f. Temp. 100 km/h gem. 3. Aenß. VO. z. 9. Ausn. VO. z. STVO*Stuf.							
PM 5 ab Tag Erstzul.*vv. AHK lt. ERTG*							

Platz für weitere amtlich zugelassene Fahrzeugkennzeichen

DEKRA
nächste HU
1.20 23
im 06.27

UO 741068
Nächste HU
fällig im
SEP. 13

Landratsamt Sonneberg
Kfz-Zulassungsbehörde
I A

Unterstützung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen (Unterstützung, die bei Erwerb oder Umtausch in einem anderen Zulassungsbereich, nicht Veränderungen) kann durch Gebührenschein ersetzt werden.

Definition der Punkte:

- 1. HU: Bauartprüfung
- 2. Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
- 3. Marke
- 4. Typ/Variante/Version
- 5. Handelsbezeichnung
- 6. Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- 7. Technische zulässige Gesamtmasse in kg
- 8. Zulassungsgewicht des Fahrzeugs in kg
- 9. Masse des im Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg
- 10. Gültige Zulassung
- 11. Datum dieser Zulassung
- 12. Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
- 13. Anzahl der Achsen
- 14. Technische zulässige Achslast in kg
- 15. Technische zulässige Achslast in kg
- 16. Hubraum in cm³
- 17. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 18. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 19. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 20. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 21. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 22. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 23. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 24. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 25. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 26. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 27. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 28. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 29. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 30. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 31. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 32. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 33. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 34. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 35. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 36. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 37. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 38. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 39. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 40. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 41. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 42. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 43. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 44. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 45. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 46. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 47. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 48. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 49. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 50. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 51. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 52. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 53. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 54. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 55. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 56. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 57. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 58. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 59. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 60. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 61. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 62. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 63. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 64. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 65. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 66. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 67. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 68. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 69. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 70. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 71. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 72. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 73. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 74. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 75. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 76. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 77. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 78. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 79. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 80. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 81. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 82. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 83. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 84. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 85. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 86. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 87. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 88. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 89. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 90. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 91. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 92. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 93. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 94. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 95. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 96. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 97. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 98. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 99. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)
- 100. Höchstleistung in kW/kg (bei 1000 U/min)

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 21.9.2021

Km: 127770

Rechnungsnummer: 853821

Reparaturgef. von: GEBELT & CO. KG

Adresse: 06515 Sonneberg

Telefon: 03676 191100

Nächster fälliger Service:

Datum: Anzeige

Km: Anzeige

Hinweis:

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an einem SEAT Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die SEAT Vertragswerkstatt nicht vorhanden ist, wird ein SEAT Vertragswerkstatt empfohlen. Bei einer SEAT Vertragswerkstatt wird ein SEAT Vertragswerkstatt empfohlen. Bei einer SEAT Vertragswerkstatt wird ein SEAT Vertragswerkstatt empfohlen.

Service-Nachweise

Datum: 30.08.13

Km: 104603

Reparaturgef. von: Auto-Haas

Adresse: Mödlitzerweg 9

Telefon: 96242 Sonnefeld

Nächster fälliger Service:

Datum: 8/20

Km: Anzeige

Hinweis:

Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an einem SEAT Fahrzeug eine SEAT Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die SEAT Vertragswerkstatt nicht vorhanden ist, wird ein SEAT Vertragswerkstatt empfohlen. Bei einer SEAT Vertragswerkstatt wird ein SEAT Vertragswerkstatt empfohlen. Bei einer SEAT Vertragswerkstatt wird ein SEAT Vertragswerkstatt empfohlen.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Fehlt



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Rost)



Fahrertür (Rost)




Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Dach (Rost)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)