



Volkswagen Golf GTI Performance BMT

EZ 12/2015 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 145.515km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf GTI Performance BMT [DE - LimS5 2.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, GTI Performance, 2013 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAUZGW180803	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.515km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 230 PS (169 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 140.459km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung GTI
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Mittelarmlehne vorn klappbar
• Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V T FSI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design	• Progressivlenkung
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Sport-Design, lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Ablage tasche an Vordersitzlehnen	• Lendenwirbelstützen vorn
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: CARBON STEEL GREY



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Metallic-Lackierung
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Raucher-Paket	• Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- | | |
|--|--|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Antennen-Diversity |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Insassen-Schutzsystem proaktiv | • Antennen-Diversity |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11.12.2015	0603	BKM001090	2	1	169,4700	1248
M1	AC		4268-4361		1790-1799	
WVWZZZAUZGW180R03	4		1442-1481		1424	
VOLKSWAGEN, VW			80		-	
AU			0147		1880	1880
GAC4CHHAXO			1050		880	-
ED6FD6D9011S7MMON1ML72VR2			1050		880	-
-			78		03750	74
GOLF			1600		710	5
VOLKSWAGEN-VW			225/35		R19 88Y XL	-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/35		R19 88Y XL	-
Kombilimousine			-			
715/2007*136/2014W			Schwarz		9	
EURO6;W:PI/CI; M, N1 I			ei*2007/46*0623*18			
Benzin			23.10.2015		K	EN983917
0001	36W0	1984				
F.1/F.2+55 u. 7.2/8.2+65 b.						
Anhängebetrieb*0.1:1800 b						
is 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3535						
kg*bis 8% Steig.:3735*Bei werkseitig montierter AHK: E						
SP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/						
h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*vw.AHK lt.BGTG*						

[illegible]

Service-Nachweis 12

Ja / Nein, durchgeführt wurde	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Werkstatt von:
☒ Öl-Service-Service	☒ Auslauf
☒ Inspektion	☒ Bremsleistung
☒ mit Motorölwechsel	☒ Desinfektion/Filter
☒ mit erweiterten Inspektionsergung	☒ Getriebe (DIP, AT)
☒ Longlife-Motorenwechsel	☒ Handkuppelung Öl
☒ Kompressor- und Druckprüfung der End- gerichte	☒ Kettenspannen
☒ Prüfung der Schmierstoffe-Zustellung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Federungsprüfung	☒ Stoßdämpfer (Dachstange)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Stoß- und Rollgeräusche
Service durchgeführt am: 12.2.26	☒ Zylinderkopf
bei dem Standort: 140459	☒ Zylinderkopf
Handgezeichnet	☒ Zylinderkopf
Longlife-Motorenwechsel	
Stempel des Volkswagen Partners	
Alle weiteren Service-Service	
Service-Service da	
mit Service-Service-Service	
oder	
am (Datum)	
oder	
bei dem Standort	

28 | Service-Nachweis

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Werkstatt von:
☒ Öl-Service-Service	☒ Auslauf
☒ Inspektion	☒ Bremsleistung
☒ mit Motorölwechsel	☒ Desinfektion/Filter
☒ mit erweiterten Inspektionsergung	☒ Getriebe (DIP, AT)
☒ Longlife-Motorenwechsel	☒ Handkuppelung Öl
☒ Kompressor- und Druckprüfung der End- gerichte	☒ Kettenspannen
☒ Prüfung der Schmierstoffe-Zustellung	☒ Luftfilterwechsel
☒ Federungsprüfung	☒ Stoßdämpfer (Dachstange)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Stoß- und Rollgeräusche
Service durchgeführt am: 12.02.25	☒ Zylinderkopf
bei dem Standort: 140604	☒ Zylinderkopf
Handgezeichnet	☒ Zylinderkopf
Longlife-Motorenwechsel	
Stempel des Volkswagen Partners	
Alle weiteren Service-Service	
Service-Service da	
mit Service-Service-Service	
oder	
am (Datum)	
oder	
bei dem Standort	

30 | Service-Nachweis



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Dach (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)