



BMW X1 xDrive 18 d

EZ 05/2012 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 179.042km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X1 xDrive 18 d [AT - SUV5 18d EU5, xDrive, 2009 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVP11070VU05830	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 179.042km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.518km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2012	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 150g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(3 mm)
Rost

Vorne rechts


(3 mm)
Rost

Hinten links


(3 mm)
Rost

Hinten rechts


(3 mm)
Kratzer, Rost

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	85
Motorhaube	100	Heckklappe	105
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2760 mm
- Reifenpannen-Anzeige
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: TIEFSEEBLAU METALLIC
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Dachreling (Aluminium) |
| • Fahrassistenz-System: Performance Control | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Heckleuchten LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Servolenkung Servotronic |
| • Ski-/Snowboardtasche | • Tagfahrlicht |
| • USB-Schnittstelle | • X Line |
| • Xenon-Scheinwerfer | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Verkauf	44. Verkaufsbestimmung	01	Verkauf, nicht als Eigentumsnachweis
Verkauf	45. Verkaufsbestimmung	01	Verkauf, nicht als Eigentumsnachweis
0.2.1. Hersteller	46. Erstmalige Zulassung	am 07.05.2012	48. Genehmigungsdatum 17.01.2012
0.4. Fahrzeug	49. Genehmigungsgrundlage	EG-Behelbescheinigung	
0.5. Name	50. Genehmigungsnummer	e120074010275106	
0.6. Antriebs	51. Hersteller Code	160542	
0.7. Name	52. Name	BMW	
0.8. Adress	53. Herstellerbezeichnung	BMW AG	
0.9. Name	54. Typenbezeichnung	BMW 118i	
0.10. Name	55. Name	BMW	
0.11. Name	56. Name	BMW	
0.12. Name	57. Name	BMW	
0.13. Name	58. Name	BMW	
0.14. Name	59. Name	BMW	
0.15. Name	60. Name	BMW	
0.16. Name	61. Name	BMW	
0.17. Name	62. Name	BMW	
0.18. Name	63. Name	BMW	
0.19. Name	64. Name	BMW	
0.20. Name	65. Name	BMW	
0.21. Name	66. Name	BMW	
0.22. Name	67. Name	BMW	
0.23. Name	68. Name	BMW	
0.24. Name	69. Name	BMW	
0.25. Name	70. Name	BMW	
0.26. Name	71. Name	BMW	
0.27. Name	72. Name	BMW	
0.28. Name	73. Name	BMW	
0.29. Name	74. Name	BMW	
0.30. Name	75. Name	BMW	
0.31. Name	76. Name	BMW	
0.32. Name	77. Name	BMW	
0.33. Name	78. Name	BMW	
0.34. Name	79. Name	BMW	
0.35. Name	80. Name	BMW	
0.36. Name	81. Name	BMW	
0.37. Name	82. Name	BMW	
0.38. Name	83. Name	BMW	
0.39. Name	84. Name	BMW	
0.40. Name	85. Name	BMW	
0.41. Name	86. Name	BMW	
0.42. Name	87. Name	BMW	
0.43. Name	88. Name	BMW	
0.44. Name	89. Name	BMW	
0.45. Name	90. Name	BMW	
0.46. Name	91. Name	BMW	
0.47. Name	92. Name	BMW	
0.48. Name	93. Name	BMW	
0.49. Name	94. Name	BMW	
0.50. Name	95. Name	BMW	
0.51. Name	96. Name	BMW	
0.52. Name	97. Name	BMW	
0.53. Name	98. Name	BMW	
0.54. Name	99. Name	BMW	
0.55. Name	100. Name	BMW	

abgegeben am: - 2. Aug. 2012
UN-GA Zeit am Tag

44. Verkaufsbestimmung	01	Verkauf, nicht als Eigentumsnachweis
45. Verkaufsbestimmung	01	Verkauf, nicht als Eigentumsnachweis
46. Erstmalige Zulassung	am 07.05.2012	48. Genehmigungsdatum 17.01.2012
49. Genehmigungsgrundlage	EG-Behelbescheinigung	
50. Genehmigungsnummer	e120074010275106	
51. Hersteller Code	160542	
52. Name	BMW	
53. Herstellerbezeichnung	BMW AG	
54. Typenbezeichnung	BMW 118i	
55. Name	BMW	
56. Name	BMW	
57. Name	BMW	
58. Name	BMW	
59. Name	BMW	
60. Name	BMW	
61. Name	BMW	
62. Name	BMW	
63. Name	BMW	
64. Name	BMW	
65. Name	BMW	
66. Name	BMW	
67. Name	BMW	
68. Name	BMW	
69. Name	BMW	
70. Name	BMW	
71. Name	BMW	
72. Name	BMW	
73. Name	BMW	
74. Name	BMW	
75. Name	BMW	
76. Name	BMW	
77. Name	BMW	
78. Name	BMW	
79. Name	BMW	
80. Name	BMW	
81. Name	BMW	
82. Name	BMW	
83. Name	BMW	
84. Name	BMW	
85. Name	BMW	
86. Name	BMW	
87. Name	BMW	
88. Name	BMW	
89. Name	BMW	
90. Name	BMW	
91. Name	BMW	
92. Name	BMW	
93. Name	BMW	
94. Name	BMW	
95. Name	BMW	
96. Name	BMW	
97. Name	BMW	
98. Name	BMW	
99. Name	BMW	
100. Name	BMW	

abgegeben am: - 2. Aug. 2012
UN-GA Zeit am Tag

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)