



## Ford S-MAX Titanium

EZ 07/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 284.696km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 28\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                               |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>S-MAX Titanium [DE - Van5 2.2 TDCi DPF EU5, Titanium, 2010 - 2015] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WF0SXXGBWSET50741                                                                      | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>284.696km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>11/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                                              | Leistung<br>200 PS (147 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                           | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>2.179 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                        | Letzter Service<br>-                      | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                                 | Sitze<br>5                                                                                    | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>07/2014                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                              | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>6      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                 | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>174g/km (NEFZ)                                                              |                                           | Kraftstoffverbrauch<br>6.6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (2 mm)                                                                            | (2 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            |
| Kerben,<br>Kratzer                                                                | Kerben,<br>Kratzer                                                                | Kratzer,<br>Kerben                                                                | Kerben,<br>Kratzer                                                                |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 140                                                                                     | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 300  | Kotflügel vorne rechts   | 140                      |
| Türe hinten links       | 130                                                                                     | Türe hinten rechts       | 130                      |
| Seitenteil hinten links | 130                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 140                      |
| Motorhaube              | 330  | Heckklappe               | 130                      |
| Dach                    | 130                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Entfall 3. Sitzreihe
- Fahrer-Informations-System (FordConvers+)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: M66
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Batterie verstärkt
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Fensterheber elektrisch vorn
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Frontscheibe heizbar
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn

- |                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| • Gurtstraffer                                | • Handbremshebelgriff Leder                     |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter    | • Innenspiegel mit Abblendautomatik             |
| • Intelligent Protection System (IPS)         | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz               |
| • Karosserie: 5-türig                         | • Kindersicherung elektrisch                    |
| • Klimaautomatik 2-Zonen                      | • Knieairbag Fahrerseite                        |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten        | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links            |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts         | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion             |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Luftdüsen im Fond                             |
| • Mittelkonsole mit Armlehne                  | • Motor 2,2 Ltr. - 147 kW TDCi KAT              |
| • Nebelscheinwerfer                           | • Reifen-Reparaturkit                           |
| • Rußpartikelfilter                           | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                | • Scheibenwischer mit Regensensor               |
| • Scheibenwischer mit Regensensor             | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung         |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor   |
| • Seitenairbag vorn                           | • Servolenkung                                  |
| • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar    | • Sitzheizung vorn                              |
| • Sportsitze                                  | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum  |
| • Tagfahrlicht                                | • Türgriffe außen Wagenfarbe                    |
| • Wegfahrsperre                               | • Winter-Paket                                  |
| • Zentralverriegelung                         | • Zusatzheizung                                 |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung         |                                                 |



## Sonderausstattung

- |                                                            |                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| • AUX-IN-Anschluss                                         | • Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)     |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)                   | • Audio-Navigationssystem Ford Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)   |
| • Audiobedienung am Lenkrad                                | • Außenspiegel elektr. anklappbar                                          |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar                          | • Außenspiegel elektr. anklappbar                                          |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory   | • Außenspiegel mit Blind Spot Informations System                          |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel                             | • Bodenleuchte im Außenspiegel                                             |
| • Bodenleuchte im Außenspiegel                             | • Business-Paket 2                                                         |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung            | • Einstiegschienen mit Schriftzug S Max                                    |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)                 |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor |
| • Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt                  | • Fernbedienung für Zentralverriegelung                                    |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                         | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                                  |
| • Interaktives Fahrwerkssystem (IVDC)                      | • KeyFree-System                                                           |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links                       | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts                                      |

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • Metallic-Lackierung                           | • Parkpilotsystem vorn und hinten                                |
| • Pedale Aluminium                              | • Power KeyFree-Startfunktion                                    |
| • Premium-Sound-Paket                           | • Rückfahrkamera                                                 |
| • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar      | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)               |
| • Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar     | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar                           |
| • Sitz-Paket                                    | • Sport-Fahrwerk                                                 |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle   | • Subwoofer                                                      |
| • Technologie-Paket                             | • USB-Anschluss                                                  |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Zentralverriegelung                           | • Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung                     |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos











# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Kerben, Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)