



Mazda 5 1.8 Exclusive

EZ 02/2007 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 255.825km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 5 1.8 Exclusive [DE - Van5 1.8 EU4, Exclusive, 2006 - 2008]		
Kategorie Van	FIN JMZCR198270162001	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 255.825km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Armlehne hinten außen
- Audiosystem mit 4 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- CD-Player
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,8 Ltr. - 85 kW KAT
- Seitenairbag vorn
- 2.Sitzreihe, Sitz rechts mit Tragenetz / Ablagefach
- 3.Sitzreihe, Einzelsitze faltbar / versenkbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole mit Getränkehalter
- Original Fahrzeug Farbe: SUNLIGHT SILVER
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe

- Servolenkung
- Styling-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Schließfunktion für Fenster
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Travel-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Bordcomputer
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Trend-Paket


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














16.02.2007	7118	AAR00002	K	02	01	0085/05300	182
M1	AF			04505	-	04555	- - 1735
JMECR198270162001			0	1615	-	1665	- - 01470
MAZDA						00075	
CR1				190		002090	2090
198				00975		01190	
2				00975		01190	
				085		03975	073
MAZDA 5				01300		0800	7
MAZDA (J)				105/55R16 91V			
FE.2.PERS.BEF.B.2 3PL				205/55R16 91V			
MEHRECKEFAHRER							
70/220*2083/16R							
EURO 4							
BEZUG							
0001				0182		01798	
Q.1: 1600 BIS 8% STEIG.*							





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrer­tür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



Beifahrer­tür (Ausgeblichen/Matt)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)