



Citroen C3 1.1 Confort

EZ 11/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 128.934km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C3 1.1 Confort [DE - LimS5 1.1, Confort, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF7FCHFXC29012790	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.934km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.124 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2007	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrerseite
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Leseleuchten vorn
- Nebelscheinwerfer
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Seitenairbag vorn
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Fernbedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,1 Ltr. - 44 kW
- Original Fahrzeug Farbe: LACKIERUNG ALUMINIUM-GRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
- Rücksitz geteilt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe

- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzbremsleuchte



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











07.11.2007	3001	ABW00003 7	2	1	44/5560	153
M1	AB		3800 -		1667 -	
VF7FCHFXC29012790		B	1510 - 1612		1085 - 1158	
CITROEN				37		
F*HFX*			140	1483	1483	
FCHFX*			850	820		
FCHFXC			850	820		
			81	4125	71	
			820	540	S	
G3						
CITROEN (F)				175/65R14 82T		
FZ 2 PERS REF. B. 5 PL				175/65R14 82T		
SCHRÄGHECKLIMOUSINE						
70/220*2003/78B/EG						
EURO 4				GRAU/		71
BENZIN				E2*98/14*0255*08		
				11.04.2007	K	FD844845
0001	0462	1124				
O.1:900 BIS 8PROZ.STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2133KG BEI						
12PROZ.STEIG.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.11.2007***						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Verformung)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)