



Audi A1 Sportback

EZ 12/2016 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 128.672km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 Sportback [DE - LimS5 1.0 TFSI EU6, ultra basis, 2015 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8X9HB048564	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.672km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.314km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2016	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 102g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	115	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TFSI
- Reifen 185/60 R15 ..H
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zeitgeist
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: MISANOROT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage

- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung


- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Connectivity-Paket
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fondsitze (3 Sitzplätze)
- Klimaautomatik
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Perleffekt-Lackierung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Media-Paket
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











09.12.2016	0588	BDB00364	2	1	70/5000	186
M1	AB		3973-3992		1746	
WAUZZZ8X9HB048564		1	1412-1448		1135	
AUDI				50		
8X			97	1580	1580	
SCHZBF1			850	605		
FMSFMSDF002P8X01LLS57MMEM			850	605		
			83	3750	69	
A1 SPORTBACK			1000	500		
AUDI			165/60 R15 84H			
FZ z.Pers.bef.b. 8 Sp.			165/60 R15 84H			
Schrägheckmodeline						
715/2007*136/2014W			Rot		3	
EURO6:W:PI: M. N11			01*2007/46*0414*21			
Benzin			07.10.2016		HC120003	
0001	36VW0	999				
7.2/5.2:445 B:ANHÄNGEBETRIEB: 0.1:1200 BIS 8% STEIG. TECHN.Z						
UL GES-MASS E-ZUGKOMBINATION: 2580KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLA						
SSE: 09.12.2016						

09.12.2016

HC120003

Rhein-Kreis Neuss
Nebenstelle Dornagen
Kaiser Straße 20
41540 Dornagen
IA

Rhein-Kreis Neuss
Hauptstelle Neuss
Glockstraße 1
41460 Neuss
IA

Nur zur Nutzung des Sicherheitskopfes
im Internet-bezogenen Zulassungsverfahren
Fahren freigegeben. Dokument nur
unbeschädigt gültig.

Zulassungsfähigkeit

ALDI
8X
SCHZBF1
FMSFMSDF002P8X01LLS57MMEM
A1 SPORTBACK
AUDI
0588
WAUZZZ8X9HB048564
M1
Fz z.Pers.bef.b. 8 Sp.
Schrägheckmodeline
999
Benzin
01*2007/46*0414*21
07.10.2016
05.08.2024

Siehe Zulassungsbescheid, Teil 3 / Siehe Fahrzeugbrief Nr. W21115157 Siehe Kennzeichen: Fahrzeugbrief / ZWR ungeschädigt

Rhein-Kreis Neuss
Der Landrat
- Zulassungsbehörde 05162 -
IA

BBIST72X

05.08.2024

www.landesregister.de

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)