



Volkswagen Transporter Caravelle Comfortline 4Motion

EZ 02/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 256.724km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Caravelle Comfortline 4Motion [DE - Bs4 2.0 BiTDI 4Motion EU5, Caravelle Comfortline, 2009 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZEH092914	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 256.724km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 25.300km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 8	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2014	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 232g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	275 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	810 
Motorhaube	180 	Heckklappe	135
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer Wärmetauscher undicht ; Bei dem Kühlwasser: Tropfender Verlust;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer Heizung ohne Funktion

Zusatzinformationen

Flugrost; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Kofferraum konnte nicht geöffnet werden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch
- Heckklappe mit Verglasung
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserievariante: Normaldach
- Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Ausführung: Caravelle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag: Teppich
- Elektrik-Paket 1
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum

• Make-up-Spiegel links beleuchtet	• Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeelemente
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
• Radstand 3000 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwaschdüsen beheizt	• Scheinwerfer H7
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t



Sonderausstattung

• 2. Batterie	• 2. Batterie 80 Ah
• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Anzeige für Waschwasserstand
• Ausstattungs-Paket: Caravelle Exclusiv	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera	• Fahrwerk 17"
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Haltegriffe vorn
• Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Lackierung: Metallic-Lackierung	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad mit Multifunktion (Radio und Handy)	• Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeelemente
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Rückfahrkamera
• Scheibenwaschdüsen beheizt	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt, inkl. Zuziehhilfe elektrisch
• Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten
• Seitenairbag vorn	• Sitz-Paket: 8-Sitzer, 2-3-3 (2 Einzelsitze, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Premium Light)
• Zuziehhilfe für Heckklappe	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













19.02.2014	0603	AQM023109	2	2	132/4000	188
M1		AF			4892-4991	1904-1904
WV2ZZZ7HZEHO92914		7			1970-1990	2198-2198
VOLKSWAGEN, VW				100		
7HC				219	3000	3000
KCFCA300X1				1600	1575	
NNAD7BT0117NVR27MJG0S				1600	1575	
				74	2375	71
CARAVELLE				2500	750	9
VOLKSWAGEN-VW				215/60 R17C 104H		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				215/60 R17C 104H		
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*630/2012K						
EURO5:K.Ci.M1sozE ohneM1G				Grau		7
Diesel				e1*2001/116*0220*33		
0002	35K0	1968		24.09.2013	K	HP084824
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+50 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.						
GES-MASS E D.ZUGKOMBINATION:5300KG*FZ IST MIT WERKSEIT						
IG MONTIERTER AHK UND ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.						
ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.S						
TVO*HÖHE BIS 2298*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*VW.AHK LT						
EGTG*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

19.02.2014

HP 084824

VOLKSWAGEN, VW
7HC
KCFCA300X1
NNAD7BT0117NVR27MJG0S
CARAVELLE
VOLKSWAGEN, VW
M1
WV2ZZZ7HZEHO92914
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*630/2012K
EURO5:K.Ci.M1sozE ohneM1G
Diesel
0002
35K0
1968

Landkreis Harz-Verwaltung
Stellenverwaltungsamt
Flußmühlstr. 13
38100 Lüneburg
12.06.2025
L.A.

Fahrzeugkategorie: M1
Zulassungsbescheinigung Teil II: E0854000; U-Zulassung
Zulassungseingetragen: 31.12.2013; 4.FZV oder andersweitig ausgehend: 31.12.2013; 5.FZV



Fahrer: **WV2ZZZ7HZEHO92914**
7EB X49
Caravelle Conf. XR
132 kW AL7
CPCA
LAW 0000 0000
NZR
RF

1. Y10 B8X CD1 G1D H30 J1N D45
- 1AH 100 0PM 1NL 5KD 6BL TV2
350 3K0 11H 8AV 80V
2. 1BA 7PL
3. 0E1 - 4UF 4X7 4E1 41D 18H 5TC
BRH 2JG 80A 2V1 8UF 3VG
102 4RM BEL USA 1N1 3LD 4A3 8N1

Der Volkswagen Service
Die Bedeutung des Serviceplans

Das Serviceplan-System ist ein System, das die Wartung und Reparatur Ihres Volkswagen-Fahrzeugs zu einem festgelegten Zeitpunkt oder nach einer bestimmten Laufleistung anordnet. Es ist ein Dokument, das die Wartungsarbeiten, die an Ihrem Fahrzeug durchgeführt werden müssen, festlegt. Es ist ein Dokument, das die Wartungsarbeiten, die an Ihrem Fahrzeug durchgeführt werden müssen, festlegt.

Fester Service oder flexibler Service

Das Serviceplan-System ist ein System, das die Wartung und Reparatur Ihres Volkswagen-Fahrzeugs zu einem festgelegten Zeitpunkt oder nach einer bestimmten Laufleistung anordnet. Es ist ein Dokument, das die Wartungsarbeiten, die an Ihrem Fahrzeug durchgeführt werden müssen, festlegt. Es ist ein Dokument, das die Wartungsarbeiten, die an Ihrem Fahrzeug durchgeführt werden müssen, festlegt.

Service-Nachweis 13

1. Fahrzeugkategorie: M1
2. Zulassungsbescheinigung Teil II: E0854000; U-Zulassung
3. Zulassungseingetragen: 31.12.2013; 4.FZV oder andersweitig ausgehend: 31.12.2013; 5.FZV

1. Fahrzeugkategorie: M1
2. Zulassungsbescheinigung Teil II: E0854000; U-Zulassung
3. Zulassungseingetragen: 31.12.2013; 4.FZV oder andersweitig ausgehend: 31.12.2013; 5.FZV

1. Fahrzeugkategorie: M1
2. Zulassungsbescheinigung Teil II: E0854000; U-Zulassung
3. Zulassungseingetragen: 31.12.2013; 4.FZV oder andersweitig ausgehend: 31.12.2013; 5.FZV

1. Fahrzeugkategorie: M1
2. Zulassungsbescheinigung Teil II: E0854000; U-Zulassung
3. Zulassungseingetragen: 31.12.2013; 4.FZV oder andersweitig ausgehend: 31.12.2013; 5.FZV

1. Fahrzeugkategorie: M1
2. Zulassungsbescheinigung Teil II: E0854000; U-Zulassung
3. Zulassungseingetragen: 31.12.2013; 4.FZV oder andersweitig ausgehend: 31.12.2013; 5.FZV

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)