



Nissan X-Trail Tekna 4x4

EZ 08/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 106.108km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail Tekna 4x4 [DE - SUV5 1.6 dCi EU6, Tekna 4x4, 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1TCNT32U0022167	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.108km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.826km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	70	Türe hinten rechts	70
Seitenteil hinten links	95	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	75	Heckklappe	-
Dach	75		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung


- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor + Safety-Shield-Paket 360°
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Einparkhilfe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-Paket Tekna
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay und Google Services
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachreling silber
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor

- | | |
|---|---|
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Fernentriegelung Tankklappe | • Freisprechanlage Bluetooth |
| • Frontscheibe Verbundglas | • Getriebe 6-Gang |
| • Gurtstraffer | • Heckscheibe heizbar |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kindersicherung | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfortsitz vorn links | • Komfortsitz vorn rechts |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leseleuchte vorn |
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Nissan Safety-Shield-Paket 360° |
| • Original Fahrzeug Farbe: GUN METALLIC (M) | • Panorama-Glasdach |
| • Parkbremse elektrisch | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2706 mm | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitzbank verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED | • Schließ-/Startsystem intelligent key |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Style-Paket | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen verchromt | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


Fahrzeugfotos













29.08.2016	PH 129	WIC00035 8	02	02	0096/04000	1186
NISSAN			04640	-	1820 - 1830	
WITONT3200022167			1705 - 1710		01600 - 01757	
NISSAN			0110	00100		
T32			0143	002160	002160	
B			01110	01115		
B05			01110	01115		
			74	03000	69	
NISSAN X-TRAIL			02000	0750	005	
NISSAN (CH)			225/55R19	99V		
Geländefz.-Pers.bef.			225/55R19	99V		
Mehrweckfahrzeug						
W15/2007*2015*15W			grau			
EUR06;W/P1/C1; M, N1			615*2007/46*1456*07			
Diesel			16.10.2015		ES001004	
0002	B6W0	01258				
STUPE PM5 AB TAG ERSTZUL. DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:						
9.08.2016*STUPE PM5 AB 29.08.2016*						



[illegible]

LACK-/KAROSSERIE-KONTROLLE
 CONTROLE PEINTURE / CARROSSERIE
 CONTROLLO VERNICE/CARROZZERIA

Kontrolle nach 9 Jahren
 Contrôle après 9 années
 Controllo dopo 9 anni

DATUM DER KONTROLLE
 DATE DU CONTRÔLE
 DATA DEL CONTROLLO

KILOMETERSTAND
 KILOMÈTRAGE
 CHILOMETRAGGIO

NISSAN

Carte di concessionaria NISSAN

AUTOMOBILI PETER MÜLLER GmbH

Hirschleinsplatz 10

40734 Heidelberg

Telefon: 06221 15176

Telefax: 06221 302844

Unterschrift, Signature, Firma

SCHADEN FESTGESTELLT: ja ☐ nein ☒

DOMMAGES CONSTATÉS: oui ☐ non ☒

DANNI CONSTATATI: sì ☐ no ☒

KONTROLLE DURCHFÜHRUNG VON:
 CONTROLE EFFECTUÉ PAR: CONTROLLO ESEGUITO DA:

REMARKEN/REMARKS/NOTE

SCHADEN INSTANDGESETZT: ja ☐ nein ☐

DOMMAGES RÉPARÉS: oui ☐ non ☐

DANNI RIPARATI: sì ☐ no ☐

DATUM DER ANMELDUNG
 DATE DE LA REMISE EN ÉTAT
 DATA DI RIPARAZIONE

REMARKEN/REMARKS/NOTE

NISSAN Händlertempel
 Carte concessionaria NISSAN
 Carta del concessionario NISSAN

Unterschrift, Signature, Firma

SCHÄDEN MIT DEN FOLGENDEN SYMBOLN KENNZEICHNEN
 INDICUER LES DOMMAGES PAR LES SYMBOLES SUIVANTS
 CONTRASSEGNARE I DANNI CON I SEGUENTI SIMBOLI

- ▼ Stoß/Fall, Projection de pierres, Chute massi
- Delle/Bleib, Bruch/ Cassures, Ammacature
- ~ Kratzer, Rayures, Grafi
- Sonstiger Schaden, Autres dommages, Altri danni
- T Rostschutze-Nachbehandlung erforderlich
- T Traitement anticorrosion à nouveau nécessaire
- T Necessario trattamento protettivo antiruggine

39

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)