



Seat Ibiza FR

EZ 07/2023 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 46.950km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza FR [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d, FR OPF, (Facelift) 2021 - 2024]		
Kategorie Limousine	FIN VSSZZZKJ4PR144985	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 46.950km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 44.850km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2023	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	115
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibe heizbar
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Leder-Optik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer

- | | |
|---|--|
| • Innenausstattung: Chrom-Applikationen | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klima-Komfort-Paket | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen |
| • Kofferraumbeleuchtung | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten | • Kopfstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Modellpflege | • Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI |
| • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert | • Notrufsystem |
| • Original Fahrzeug Farbe: ROJO EMOCION | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sport-Fahrwerk FR / Cupra | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Stoßfänger FR-Design | • Tagfahrlicht LED |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm |
| • Ausstattungs-Paket: Pro | • Bluetooth Audio-Streaming |
| • Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| • Gepäck-/Laderaumboden doppelt | • Innenausstattung: Luftdüsen grau |
| • Kombiinstrument digital (10,25 Zoll) | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mobile Online Dienste Seat Connect |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer Voll-LED |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sprachsteuerungs-System |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) |
| • Verzurrösen Koffer-/Laderaum | • Winter-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)