Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	A4 Avant 35 TFSI basis	35 2.0 TFSI EU6e, basis, (Facelift) 2..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZF40RA076902	Kombi	5	Frontantrieb	0588/BNW

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	10.04.2024	k. A.	k. A.	110 kW	4	1984	04/27

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	30.689 km	37.500 km	nein	01/01	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Brillantschwarz	Metallic	k. A.	k. A.	17.700 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	Elsa-Abfrage nicht möglich

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Index	schwarz-schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6e	146-171 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Dachhimmel Stoff	Dachreling schwarz	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und o..
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdis..
Fensterzierleisten schwarz	Frontscheibe Akustikglas	Funkschlüssel
Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckleuchten LED	Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..
Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlac..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig
Klimaautomatik	Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kraftstofftank: 54 Ltr.	Leichtlaufreifen	Licht- und Regensensor
Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW ..	Mild-Hybrid-Technologie	Modellpflege
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Nichtraucher-Paket	Otto-Partikelfilter (OPF)
Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)	Seitenairbag vorn	Servolenkung elektro-mechanisch
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index	Sitze vorn manuell einstellbar	Standard-Fahrwerk
Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Ausführung: Basis	Tagfahrlicht LED
Uni-Lackierung	Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wegfahrsperre (elektronisch)
Wendeladeboden (Ladeboden)		

Sonderausstattung:

Business-Paket	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch vers..	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten ab..	LM-Felgen 7,5x17 (10-Speichen, Kristall-Desi..
LM-Felgen 7x16 (Schmiede-Leichtbaurad, für ..	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung	Rückfahrkamera
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..		

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
---	---	---	---	---
	Zwischensumme (Netto)	**0,00 €**		**0,00 €**

Händlerfahrzeugbewertung

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung			
	Zwischensumme (Netto)			

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Bordbuch / -mappe fehlt			
2.	COC-Papiere fehlen			
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt			
	Zwischensumme (Netto)			

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	225 50 R17 94H	5,00 mm (Pirelli)	5,00 mm (Pirelli)
	Reifen hinten	HL	HR
	225 50 R17 94H	5,00 mm (Pirelli)	5,00 mm (Pirelli)

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz	X	Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe		Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi A4 Avant 35 TFSI basis

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZF40RA076902
Kilometerstand: 30.689 km
Erstzulassung: 10.04.2024
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe







































