



Mercedes-Benz E 400 d 4Matic

EZ 08/2022 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 173.377km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 400 d 4Matic [DE - Lim4 E 400 d EU6d, 4Matic AMG Line, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Limousine	FIN W1K2130231B087121	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.377km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 330 PS (243 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.925 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.194km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 188g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	145	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fahrtür knackst beim auf und zumachen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege mit Code
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITGRAU
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic
- Frontschürze
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckschürze
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- PRE-SAFE-System

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Servolenkung |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX) |
| • Touchpad (Mittelkonsole) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • AMG-Line Interieur | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico | • Ausstattungs-Paket: Business |
| • Ausstiegsleuchten mit LED-Projektor Mercedesstern | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent |
| • Bereifung mit Notlaufsystem | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Einstiegsleisten beleuchtet | • Fahrassistenz-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent | • Fernschließung Heckdeckel |
| • Fußmatten AMG | • Induktionsladeschale für Smartphone |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Infotainment-Paket High-End |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff |
| • Innenhimmel schwarz | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Kamerasystem 360 Grad | • Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung |
| • Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit) | • Konnektivität-Paket |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht) | • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion |
| • Lenkrad heizbar | • Media-Display |
| • Memory-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz | • Multifunktions-Telefonie |
| • PRE-SAFE-System | • PRE-SAFE-System |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche) | • Park-Paket |
| • Park-Paket | • Park-Paket mit 360° Kamera |
| • Rückfahrkamera | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |

• Sitzheizung vorn	• Smartphone integriert
• Spiegel-Paket	• Surround-System Burmester
• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC PLUS	• Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
• Vorrüstung car sharing	• Zusatzheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















12.08.2022	2222	BAM00162 8	2	2	243/4200	250
M1	AA		4984 -		1868	
W1K2130231B087121	6		1495 -		1920 - 1920	
MERCEDES-BENZ				84		
212			188	2580	2580	
U023T1			1260	1320		
C2AA15AB			1260	1320		
			76	3150	769	
F 400 D 4 MATIC			2100	750		
MERCEDES-BENZ			245/35 R20 95Y XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			275/30 R20 97Y XL			
Limousine						
715/2007*2018/1832AP			GRAU	7		
EURO6;WLP;AP;PI/CI;M;M1-T			e1*2001/116*0501-56			
Diesel			23.02.2022	G1506860		
0002	36AP	2925				
P.4: 3600-4200*7.2/8.2:+120 B.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AB TAG F						
RSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.E.S.P.M.SPEZ.FA						
HRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.						
Z.9.AUSN.VO.Z.SIVO AUSGESTATTET*						

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

K Weitere HU:

April 2027

14.07.2026 Außerbetriebsetzung

G J 50688U		unbeschädigt gültig.			
(Nummer der Zulassungsbescheinigung)				(Fahrzeug-Identifizierungsnummer des Herstellers)	
0.1	Marke	Mercedes-Benz		US: Exakte für interne Kennzeichen des Herstellers	280
	Typ	P12			
0.2	Typen	D023T1		022563	8129116
	Version	C20A15AB		0122562324	Euro 6 (AP
0.3	Modellbezeichnung	E 400 4 MATIC			
0.4	Modellbezeichnung	Mercedes-Benz			
0.5	Werkstoff	225	08	00162	8
	Werkstoff	WIK2130231B087121	00162	8	6
0.6	Werkstoff	M1	00162	8	6
0.7	Werkstoff	00162	8	6	6
0.8	Werkstoff	00162	8	6	6
0.9	Werkstoff	00162	8	6	6
1	Bezeichnung der Zulassung	Fr.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		08 (Einzel Zulassung wurde für die nationale und internationale Zulassung ausgestellt)	
2	Werkstoff	Limousine		Mercedes-Benz AG	
3	Werkstoff	GRAU/-		DE-70372 Stuttgart	
4	Werkstoff	2925		25.07.2022	
5	Werkstoff	Dienst		V3000002	
6	Werkstoff	K1-2001/116*0501*56		08.02.2022	
7	Werkstoff	K		v. d. Linde	
8	Werkstoff	K		v. d. Linde	
9	Werkstoff	K		v. d. Linde	
10	Werkstoff	K		v. d. Linde	
11	Werkstoff	K		v. d. Linde	
12	Werkstoff	K		v. d. Linde	
13	Werkstoff	K		v. d. Linde	
14	Werkstoff	K		v. d. Linde	
15	Werkstoff	K		v. d. Linde	
16	Werkstoff	K		v. d. Linde	
17	Werkstoff	K		v. d. Linde	
18	Werkstoff	K		v. d. Linde	
19	Werkstoff	K		v. d. Linde	
20	Werkstoff	K		v. d. Linde	
21	Werkstoff	K		v. d. Linde	
22	Werkstoff	K		v. d. Linde	
23	Werkstoff	K		v. d. Linde	
24	Werkstoff	K		v. d. Linde	
25	Werkstoff	K		v. d. Linde	
26	Werkstoff	K		v. d. Linde	
27	Werkstoff	K		v. d. Linde	
28	Werkstoff	K		v. d. Linde	
29	Werkstoff	K		v. d. Linde	
30	Werkstoff	K		v. d. Linde	
31	Werkstoff	K		v. d. Linde	
32	Werkstoff	K		v. d. Linde	
33	Werkstoff	K		v. d. Linde	
34	Werkstoff	K		v. d. Linde	
35	Werkstoff	K		v. d. Linde	
36	Werkstoff	K		v. d. Linde	
37	Werkstoff	K		v. d. Linde	
38	Werkstoff	K		v. d. Linde	
39	Werkstoff	K		v. d. Linde	
40	Werkstoff	K		v. d. Linde	
41	Werkstoff	K		v. d. Linde	
42	Werkstoff	K		v. d. Linde	
43	Werkstoff	K		v. d. Linde	
44	Werkstoff	K		v. d. Linde	
45	Werkstoff	K		v. d. Linde	
46	Werkstoff	K		v. d. Linde	
47	Werkstoff	K		v. d. Linde	
48	Werkstoff	K		v. d. Linde	
49	Werkstoff	K		v. d. Linde	
50	Werkstoff	K		v. d. Linde	
51	Werkstoff	K		v. d. Linde	
52	Werkstoff	K		v. d. Linde	
53	Werkstoff	K		v. d. Linde	
54	Werkstoff	K		v. d. Linde	
55	Werkstoff	K		v. d. Linde	
56	Werkstoff	K		v. d. Linde	
57	Werkstoff	K		v. d. Linde	
58	Werkstoff	K		v. d. Linde	
59	Werkstoff	K		v. d. Linde	
60	Werkstoff	K		v. d. Linde	
61	Werkstoff	K		v. d. Linde	
62	Werkstoff	K		v. d. Linde	
63	Werkstoff	K		v. d. Linde	
64	Werkstoff	K		v. d. Linde	
65	Werkstoff	K		v. d. Linde	
66	Werkstoff	K		v. d. Linde	

			
Mercedes-Benz			
Servicehistorie			
Mercedes-Benz	Alteufel GmbH Augsburger Straße 50 Nördlingen	Dafem Laufentisch Service	03.03.2026 125194 km Service A
Mercedes-Benz	Alteufel GmbH Augsburger Straße 50 Nördlingen	Dafem Laufentisch Service	01.10.2025 119233 km Service B
Mercedes-Benz	Alteufel GmbH Augsburger Straße 50 Nördlingen	Dafem Laufentisch Service	02.04.2025 110110 km Service A
Mercedes-Benz	Alteufel GmbH Augsburger Straße 50 Nördlingen	Dafem Laufentisch Service	21.10.2024 86230 km Service B
Mercedes-Benz	Alteufel GmbH Augsburger Straße 50 Nördlingen	Dafem Laufentisch Service	02.04.2024 84091 km Service A
Mercedes-Benz	Alteufel GmbH Augsburger Straße 50 Nördlingen	Dafem Laufentisch Service	18.10.2023 37145 km Service B
Mercedes-Benz	Autoschub Ernst GmbH & Co. KG Viermanns Straße 100 Helmstadt	Dafem Laufentisch Service	08.03.2023 8504 km Service A



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Verschmutzung



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Anderer Schaden): Emblem löst sich

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)