



Mazda CX-30

EZ 03/2022 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 22.232km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-30		
Kategorie Geländewagen	FIN 3MVDM6WEA0E225310	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 22.232km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 17.762km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2022	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	105 
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	235 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	95 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- 8 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachhimmel grau
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)

• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)	• Fahrassistenz-System: Stauassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)	• Farbdisplay (8,8 Zoll)
• Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung	• Fensterzierleisten verchromt
• Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe Automatik - (6-Stufen)	• Gurtstraffer vorn
• Head-up-Display Advanced	• Heckleuchten LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Lenkrad heizbar
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Log-in-System
• Make-up-Spiegel beleuchtet	• Mild-Hybrid 90 kW ACT (Motor 2,0 Ltr. - 90 kW)
• Multi-Commander	• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)	• Notrufsystem
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Radstand 2655 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn	• Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitzheizung vorn	• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Schnittstelle	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED CRYSTAL



Sonderausstattung



- Metallic-Lackierung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]A collection of items, including a silver folder with a logo, a black wallet, a car key, and a small white object, resting on a textured grey surface.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer)