



Volkswagen Caddy Basis Maxi

EZ 06/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 47.439km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Basis Maxi [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, Cargo Maxi, 2020 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZSKZMX051007	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 47.439km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	118	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fzg. ohne Bodenbelag im Laderaum
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten Standard
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 1 Stück
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- LKW-Zulassung
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz unlackiert, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fzg. ohne Schiebetür links
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Notrufsystem
- Radstand 2970 mm
- Schiebetür rechts
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden ohne Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Türverkleidung Kunststoff
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Zentralverriegelung
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Türgriffe außen schwarz unlackiert
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS



Sonderausstattung


- Anhängerkupplung
- Assistenz-Paket
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Klimaanlage
- Lenkrad mit Multifunktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- Sonderlackierung Candy-weiss uni
- Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Multifunktionsanzeige Plus
- Einparkhilfe hinten
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Innenspiegel abblendbar
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Lautsprecher (4)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)